

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İLİ
İLÇESİ
KURUM ADI

ORDU
ALTINORDU
15 TEMMUZ İLKOKULU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
753873BRK000001	6	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	Acil çıkış kapılarının duvarla tamamen kapatılmış olması.	Ezilme, İzdiham, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	15 Temmuz İlkokulu Yönetimi	Acil durum tahliye merdivenine açılan kapıların standarda uygun olarak yeniden yapılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	17.07.2026
753873BRK000002	7	Acil Çıkışlar	Tasarım Hataları	Acil durumlarda tahliye amaçlı kullanılacak merdivenin yapım hatası nedeniyle çökme tehlikesi var.	Ezilme, İzdiham, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	15 Temmuz İlkokulu Yönetimi	Acil durumlarda tahliye amaçlı kullanılacak merdivenin yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30.11.2026
753873BRK000003	5	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	Acil çıkış kapısının işaretlenmemiş olması.	Ezilme, İzdiham, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	15 Temmuz İlkokulu Sivil Savunma Kulübü	Acil çıkış kapılarının acil çıkış kapısı işareti ile işaretlenmesi gerekmektedir.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	31.10.2024
753873BRK000004	8	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	Ek bina acil çıkış kapısının olmaması.	Ezilme, İzdiham, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul ek bina giriş katında bulunan arka kapının acil çıkış kapısı olarak kullanım için uygun hale getirilmesi gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	28.04.2026
753873BRK000005	5	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	Ek bina acil çıkış kapısının standart acil çıkış kapısı şeklinde olmaması	Ezilme, İzdiham, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul ek bina giriş katında bulunan arka kapının acil çıkış kapısı standartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28.11.2024
753873BRK000006	6	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	Ek bina acil çıkış kapısının işaretlenmemiş olması	Ezilme, İzdiham, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul ek bina çıkış kapısının işaretlenmiş olması gerekmektedir.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	28.12.2024
753873BRK000007	7	Acil Çıkışlar	Aydınlatma	Acil durum aydınlatmasının olmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Okul içinde ve katlarda acil çıkış aydınlatmasının olması gerekiyor	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28.02.2026
753873BRK000008	3	Acil Çıkışlar	Zemin	Şu an acil çıkış olarak kullanılan bina önü zemin yapısının kaygan olması	Düşme, Kayma, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Yönetimi	Okul acil çıkış olarak kullanılan zemin döşemesinin kaymayı önleyici tedbirlerle güvenli hale getirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28.12.2024
753873BRK000009	5	Acil Çıkışlar	Acil Durum Organizasyonu	Ana binada acil durum tahliyelerinde kullanılabilecek sığınak bulunmaması.	Bayılma, Yanık, Yanık, Yaralanma, Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Sivil Savunma Kulübü	Okul binasında uygun bir yer tespit edilerek sığınak oluşturulması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	29.11.2026
753873BRK000010	6	Acil Çıkışlar	Uyarı Levhası	Bütün birimlerdeki zeminlerde kayma ve düşmeye karşı gerekli tedbir alınmamış olması	Çarpma, Ezilme, Kayma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Okulun bu gibi kayma ve düşmeye neden olacak birimlerine uyarı levhaları asılması ve konulması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	05.12.2024
753873BRK000012	6	Bahçe	Ağaçlar	Okul bahçesinde bulunan ağaçların devrilip, kırılabilmesi.	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul bahçesinde bulunan ağaçlar düzenli olarak budanmalı ve kontrol edilmeli.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	29.01.2026
753873BRK000013	5	Bahçe	Ağaçlar	Okul bahçesinde bulunan ağaçların yapraklarının herhangi bir tutuşma ve yanmaya sebep olması.	Maddi kayıp	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Okul bahçesinde bulunan ağaçların dökülen yaprakları düzenli olarak temizlenmeli.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	29.11.2026

753873BRK0000014	13	Bahçe	Ağaçlar	Okul bahçesinde bulunan ağaçların çürümüş kök ve kurumuş dallarının bulunması	Devrilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul bahçesinde bulunan ağaçların çürümüş kök ve kurumuş dalları belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve kesilmeli.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	28.07.2026
753873BRK0000015	5	Bahçe	Levhalar	Okul bahçesine gerekli uyarı işaretlerinin konulmaması.	Tahliye sırasında izdiham, Yaralanma, Yetkisiz Kişi Girmesi	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi, sivil savunma kulübü	Okul bahçesinde gerekli bölümlere uyarı işaretlerinin asılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	29.11.2026
753873BRK0000016	5	Bahçe	Rögar/Menh ol/Foseptik Kuyusu	Rögar kapağının sağlamlığının belirli aralıklarla kontrol edilmemesi, foseptik çukurunun temizlenmemesi ve ek binada koku problemi.	Enfeksiyon riski, Salgın hastalık, Takılıp Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Bahçede bulunan rögar kapağının sağlamlığı belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Foseptik çukurları düzenli aralıklarla temizletilmelidir. Foseptik çukuru koku gidericileri kullanılmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.01.2026
753873BRK0000017	4	Bahçe	Acil Durum Aydınlatması	Okul bahçesinde acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Takılıp Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Okul bahçesine acil durum aydınlatmasının yapılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30.11.2025
753873BRK0000018	4	Bahçe	Zemin	Okul bahçesi zemininin yeşil alanlar dışında kauçuk malzeme ile kaplanmamış olması.	Düşme, Takılıp düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul bahçe zemini yeşil alanlar dışında kauçuk malzeme ile kaplanmalı.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	30.11.2024
753873BRK0000019	5	Bahçe	Böcek-Haşere	Okul bahçesinde bulunan yeşil alanların ve ağaçların düzenli olarak ilaçlanmaması.	Salgın hastalık, Virüsler	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul Yönetimi	Okul bahçesinde bulunan yeşil alanlar ve ağaçlar düzenli olarak belediye ile işbirliği yapılarak ilaçlanmalı.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	30.11.2026
753873BRK0000020	4	Bahçe	Mazgal	Okul bahçesinde bulunan mazgalların standartlara uygun olmaması ve mazgal içlerinin temizliği.	Ayak sıkışması, Takılıp düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Okul bahçesinde bulunan mazgal araları mevzuata uygun olarak ayarlanmış olup mazgal aralarında oluşabilecek atık birikmelerine karşı düzenli olarak temizlenmelidir.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	30.11.2025
753873BRK0000024	4	Bahçe	Güvenlik Ekipmanları	Okul bahçesinde öğrencilerin görülmesini engelleyecek kör noktaların olması.	Hırsızlık, Yetkisiz Kişi Girmesi	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	Okul bahçesinde öğrencilerin görülmesini engelleyecek kör noktalara gerekli güvenlik kameraları konulmalıdır.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	30.11.2025
753873BRK0000025	6	Acil Çıkışlar	Dikkatsizlik ve İhmal	Okulda çalışan personelin yaptıkları işlere göre gerekli KKD yi kullanmaması	Ei Sıkışması, Ezilme, Kanama, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi,	Okulda çalışan personele yaptıkları işlere göre gerekli KKD temin edilmeli ve bunları kullanması için bilgilendirme toplantıları yapılmalı.	Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik	30.08.2027
753873BRK0000026	4	Bahçe	Sert Yüzeyler	Okul bahçe zemininin asfalt döşeme olması.	Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul bahçe zemini düşme ve yaralanmalara karşı kauçuk madde ile döşenmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	30.09.2025
753873BRK0000027	5	Bahçe	Giriş-Çıkış Kapıları	Okul bahçesinden çıkışların güvenli alana açılmaması.	Ezilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, okul aile birliği	Okul bahçesi çıkışlarına hız engelleyici yapılması veya çıkışlarda güvenlik görevlisinin bulundurulması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	30.11.2025
753873BRK0000028	6	Bahçe	Araç Giriş-Çıkışları	Okul bahçesi otopark alanı araçların giriş çıkış alanının güvenli olmaması	Çarpışma, Maddi kayıp, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Okul bahçesi otopark alanı çıkış kapısının bulunduğu yola hız önleyici bariyer yapılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	30.07.2026
753873BRK0000031	3	Bahçe	Araç Park Alanı	Okul bahçesinde bulunan araç park yerindeki araçların birbirine çarpma riskinin olması	Çarpma, İş gücü kaybı, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Yönetimi	Okul bahçesinde bulunan araç park yerinde araçların park yapması için özel park alanı oluşturulması gerekiyor. Okul bahçesinde bulunan araç park yeri güvenlik teli çekilerek okul oyun alanından ayrıştırılmıştır.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.01.2026
753873BRK0000032	6	Bahçe	Bahçe Duvarı	Okul bahçe duvarı demir parmaklık olması nedeniyle öğrencilerin parmaklıklara tırmanması.	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul Yönetimi	Okul bahçe duvarı özellikle arka bahçe sol taraf öğrencilerin yaralanma ve düşme olasılığı az olan maddelerle yapılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.06.2026

753873BRK0000034	7	Koridor	Acil Durum Aydınlatması	Okul koridorlarında acil durum aydınlatmasının bulunmaması	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul koridorlarına acil durum aydınlatmasının yapılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.06.2026
753873BRK0000035	4	Koridor	Zemin	Okul ana bina koridorları kayma ve düşmeye uygun malzemeden yapılmış olması.	Düşme, Kayma, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Okul ana bina koridorları kayma ve düşmeye neden olmayacak malzemeden yapılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.12.2024
753873BRK0000036	7	Koridor	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Okul ana bina koridorlarında acil durum alarmının bulunmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü, Maddi kayıp, Yangın, Yanık, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul Yönetimi	Okul ana bina koridorlarına standartlara uygun yangın alarm düşmesinin oluşturulması gerekiyor.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	02.12.2024
753873BRK0000037	4	Koridor	Saksılı Bitkiler	Okul ana bina 1.kat koridorunda saksılı bitkilerin bulunması.	Takılıp düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Koridorlarda bulunan saksılar takılıp düşmeyi önleyecek şekilde yerleştirilmeli ve sabitlenmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.12.2026
753873BRK0000038	4	Koridor	Tertip-Düzen	Okul koridorlarında öğrencilere zarar verebilecek kolon köşeleri,radyatör gibi nesnelere darbe emici izolasyon malzeme ile kaplanmamış olması.	Ezilme, İş gücü Kaybı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Koridorlarda bulunan kolon köşeleri,radyatör gibi öğrencilere zarar verebilecek nesnelere darbe emici izolasyon malzemesi ile kaplanmış olması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.12.2024
753873BRK0000041	7	Koridor	Acil Çıkış Kapısı	Koridor acil çıkış kapılarının duvarla kapatılmış olması.	Ezilme, İzdiham, Takılıp Düşme, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul Yönetimi	Koridor acil çıkış kapılarının standarta uygun olarak yeniden yapılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	02.11.2024
753873BRK0000042	4	Koridor	Temizlik	Okul kat koridorlarının personel azlığı nedeniyle temizliğinin istenilen düzeyde olmaması.	Enfeksiyon riski, Nefes alma güçlüğü	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi	Okul kat koridorlarının temizliği için personel sayısının artırılması gerekiyor.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	02.12.2026
753873BRK0000043	7	Koridor	Acil Çıkış Kapısı	Okul ek bina koridorlarında acil çıkış kapısının bulunmaması.	Ezilme, İzdiham, Takılıp Düşme, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul Yönetimi	Okul ek bina koridorlarına standarda uygun olarak acil çıkış kapısının yapılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	02.08.2026
753873BRK0000044	6	Koridor	Acil Durum Aydınlatması	Okul ek bina kat koridorlarında acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Ek bina kat koridorlarına acil durum aydınlatmasının yapılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	02.10.2026
753873BRK0000045	7	Koridor	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Okul ek bina kat koridorlarında acil durum alarmının bulunmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü, Maddi kayıp, Yangın, Yanık, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul Yönetimi	Ek bina kat koridorlarına acil durum alarmının takılması gerekiyor.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	02.09.2027
753873BRK0000046	4	Koridor	Aydınlatma	Okul ek bina kat koridorlarında aydınlatma sisteminin yetersiz olması.	Çarpma, Göz Yorgunluğu, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Ek bina kat koridorlarında aydınlatmanın yeterli olması için lambaların wattlarının artırılması ya da köşelere yeni bir aydınlatma sisteminin oluşturulması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	02.12.2026
753873BRK0000047	5	Koridor	Böcek-Haşere	Okul ek bina bodrum katının böcek ve haşerelere karşı ilaçlanmaması.	Enfeksiyon hasatalıkları, Parazit Hastalıkları, Salgın hastalık, Virüsler	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi	Ek bina bodrum katı belirli aralıklarla düzenli olarak böcek ve haşerelere karşı ilaçlanması gerekiyor.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	02.12.2026
753873BRK0000048	5	Koridor	Tertip-Düzen	Okul ek bina kat koridorlarında öğrencilere zarar verebilecek kolon köşeleri ,radyatör gibi nesnelere darbe emici izolasyon malzemesi ile kaplanmamış olması.	Ezilme, Düşme, İş gücü Kaybı, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul Yönetimi	Ek bina kat koridorlarının kolon köşeleri,radyatör gibi nesnelere darbe emici izolasyon malzemesi ile kaplanması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.10.2024

753873BRK0000049	5	Koridor	Nem	Okul ek bina bodrum katında yağmurlu havalarda su basması sonucu nem olayının yaşanması.	Bakteri, Nefes alma güçlüğü, Üşüme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Okul Yönetimi	Okul ek bina bodrum katı nem oranını azaltıcı izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02.12.2024
753873BRK0000050	4	Koridor	Acil Durum Organizasyonu	Okul ek bina kat koridorlarına yeterince uyarı levhalarının asılmamış olması.	Ezilme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi, Sivil Savunma Kulübü	Ek bina kat koridorlarına gerekli olan uyarı levhalarının asılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK0000051	4	Merdivenler	Acil Durum Aydınlatması	Merdivenlerde acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Merdivenlere acil durum aydınlatmasının yapılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	05.11.2024
753873BRK0000052	5	Merdivenler	Panolar	Merdiven başları boyunca asılı olan panoların sabitlenmemiş olması.	Ayak Ezilmesi, Düşme, Malzeme Hasarı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Merdiven başları boyunca asılı panolar duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.10.2026
753873BRK0000053	4	Merdivenler	Merdiven Sahanlığı	Okul binasında merdivenlerin sahanlığının dar olması.	Ezilme, İzdiham, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, öğretmenler	Merdiven sahanlığının dar olması nedeniyle iniş çıkışlar öğretmenler nezaretinde kontrollü şekilde yapılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK0000054	4	Merdivenler	Trabzan	Merdiven trabzanlarının çarpmaya karşı izolasyon malzemesi ile kaplanmamış olması.	Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Merdiven trabzanları çarpmaya karşı izolasyon malzemesi ile kaplanması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.12.2026
753873BRK0000055	4	Merdivenler	Sivri Köşeler	Merdiven trabzanlarının sivri köşelerinin olması.	Çarpma, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Merdiven trabzanlarının sivri köşeleri izolasyon malzemesi ile kaplanması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.12.2026
753873BRK0000056	4	Merdivenler	Islak Zemin	Merdiven ıslak zemininin kaymaya neden olması.	Kayma, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Merdiven ıslak zemini kaymaya karşı uyarı levhası konularak kazalara neden olması önlenmelidir.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.12.2026
753873BRK0000057	4	Merdivenler	Acil Durum Aydınlatması	Okul ek bina merdivenlerinde acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul ek bina merdivenlerine acil durum aydınlatmasının bulunması.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	02.12.2024
753873BRK0000058	4	Merdivenler	Merdiven Sahanlığı	Okul ek bina merdiven sahanlığının dar olması.	Ezilme, İzdiham, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, öğretmenler	Okul ek bina merdiven sahanlığının dar olması nedeniyle öğrencilerin okula giriş çıkışları öğretmenler eşliğinde ve kontrollü şekilde yapılmalı.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	02.12.2024
753873BRK0000059	5	Merdivenler	Aydınlatma	Okul ek bina merdivenlerinde aydınlatmanın yeterli olmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Okul ek bina merdivenlerine aydınlatma gücü daha yüksek lamba takılması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK0000060	4	Merdivenler	Trabzan	Okul ek bina merdiven trabzanlarının çarpmaya karşı izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Düşme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Okul ek bina merdiven trabzanları çarpmaya karşı izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK0000061	5	Koridor	Zemin	Okul koridorlarının temizlik sırasında kaygan zemin oluşturması.	Düşme, Kayma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Koridorların temizliği yapılırken ıslak zemin oluşumunda kaygan zemin uyarı levhası konulması gerekiyor.	İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik	03.12.2026
753873BRK0000062	5	Müdür Yardımcısı Odası	Acil Durum Aydınlatması	Müdür yardımcısı odalarında acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Müdür yardımcısı odalarına acil durum aydınlatması yapılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	03.03.2026
753873BRK0000063	4	Müdür Yardımcısı Odası	Aydınlatma	Müdür yardımcısı odaları kuzeye baktığı için aydınlatmasının yetersiz olması.	Göz Yorgunluğu, Konsantrasyon bozukluğu	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Okul yönetimi	Müdür yardımcısı odalarının okulun daha uygun bir yere taşınması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	03.12.2027
753873BRK0000064	3	Müdür Yardımcısı Odası	Cisim Düşmesi	Dolap üzerinde bulunan eşyaların düşme tehlikesi olması.	Ayak Ezilmesi, El Ezilmesi, İş gücü kaybı	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul yönetimi	Dolap üzerinde bulunan düşebilecek nesnel indirilip güvenli bir yerde saklanması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	03.12.2024

753873BRK0000066	4	Müdür Yardımcısı Odası	İlk Yardım Dolabı	İlk yardım dolabının içerisinde bulunan malzemelerle ilgili kullanım talimatnamesinin bulunmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Okul yönetimi	İlk yardım dolabı üzerine, içerisinde bulunan malzemelerle ilgili kullanım talimatnamesinin asılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	03.12.2026
753873BRK0000067	4	Müdür Yardımcısı Odası	Ekranlı Araçlar	Müdür yardımcısı odalarında bulunan ekranlı araçların yaydığı radyasyonun sağlığı tehdit etmesi.	Gözde Tahriş, Görme Kusurları	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Okul yönetimi	Ekranlı araçlara radyasyonu önleyici koruyucular takılması gerekiyor.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	03.12.2026
753873BRK0000068	3	Müdür Yardımcısı Odası	Kapı	Müdür yardımcısı odası kapılarının içeriye açılması.	Ezilme, İzdiham, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul yönetimi	Müdür yardımcısı odalarının kapıları dışarı açılacak şekilde getirilmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK0000069	8	Müdür Yardımcısı Odası	Prizler	Müdür yardımcısı odalarında bulunan prizlerin korumalı olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul yönetimi	Müdür yardımcısı odalarında bulunan prizler korumalı hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK0000070	3	Müdür Yardımcısı Odası	Panolar	Müdür yardımcısı odalarında bulunan panoların düşmeye karşı duvara sabitlenmemiş olması.	Ayak Ezilmesi, Düşme, Malzeme Hasarı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi, Hizmetliler	Müdür yardımcısı odalarında bulunan panoların düşmeye karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	03.09.2024
753873BRK0000071	3	Müdür Yardımcısı Odası	Sivri Köşeler	Müdür yardımcısı odalarında kolon köşeleri,radyatör gibi nesnelere darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Çarpma, Kesilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Kolon köşeleri,radyatör gibi nesnelere darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	16.10.2024
753873BRK0000072	4	Müdür Yardımcısı Odası	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Müdür yardımcısı odalarında yangın uyarı ve algılama sisteminin olmaması.	Maddi kayıp, Yangın, Yanık, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul yönetimi	Yangın uyarı ve algılama sistemleri oluşturulması veya takılması gerekiyor.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK0000073	4	Müdür Yardımcısı Odası	Ortam Sıcaklığı	Müdür yardımcısı odalarının güneş almaması nedeniyle ortam sıcaklığının istenilen düzeyde olmaması.	Isı Stresleri,Isı Yorgunlukları, Üşüme, Yorgunluk	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Okul yönetimi	Bulunulan odalarda ısıyı artırmak için ek radyatör konulması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	03.12.2026
753873BRK0000074	3	Müdür Yardımcısı Odası	Cam Yüzeyler	Birinci kat Müdür yardımcısı odasında bulunan masalardan birinin yüzeyinin cam ile kaplı olması.	El Kesilmesi, İş gücü kaybı, Kesilme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Yüzeyi camla kaplı olan masanın iş güvenliği ve sağlığına uygun yeni bir masayla değiştirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	03.12.2024
753873BRK0000075	4	Müdür Yardımcısı Odası	Ergonomi	Masa başında uzun süreli çalışmaların olması.	Karpal tünel sendromu, Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul yönetimi	Uzun süreli çalışmalar ara verilerek yapılmalı,çalışma ortamı çalışan kişinin fiziksel yapısına uygun olması gerekiyor.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	03.12.2026
753873BRK0000076	5	Müdür Odası	Acil Durum Aydınlatması	Müdür odasında acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul yönetimi	Acil durumlar için acil durum aydınlatmasının bulunması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	03.12.2024
753873BRK0000077	4	Müdür Odası	Ekranlı Araçlar	Uzun süreli çalışmalar sonucu ekranlı araçlardan radyasyon yayılması.	Gözde Tahriş, Görme Kusurları	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	2	Okul yönetimi	Uzun süreli çalışmaların sağlık üzerindeki etkisine karşı ekranlı araçlara radyasyon yayılmasını önleyici ekranların takılması gerekiyor.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	03.12.2026
753873BRK0000078	3	Müdür Odası	Kapı	Müdür odası kapısının giriş çıkışlarda içeriye açılıyor olması.	Çarpma, Ezilme, İzdiham, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul yönetimi	Müdür oda kapısı daha güvenli olacak şekilde dışarıya açılması için değiştirilmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	03.10.2024
753873BRK0000079	4	Müdür Odası	Sivri Köşeler	Müdür odasında zarar verebilecek kolon köşeleri ve sivri alanlar darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Batma, Çarpma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Kolon köşeleri ve sivri alanlar darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	03.12.2024

753873BRK0000080	4	Müdür Odası	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Müdür odasında yangın uyarı ve algılama sisteminin olmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın, Yanık, Yaralanma, Zehirlenme	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul yönetimi	Müdür odasına yangın uyarı ve algılama sisteminin kurularak faaliyete geçirilmesi gerekiyor.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	04.11.2024
753873BRK0000081	4	Müdür Odası	Raf	Bulunulan odadaki dolapların rafları herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı önlem alınmamış olması.	Ayak Ezilmesi, Ezilme, Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul yönetimi	Dolap içindeki rafların devrilmemesi ve üzerindeki cisimlerin düşmemesi için uygun koruyucu tedbirlerin alınması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	03.12.2027
753873BRK0000082	5	Derslik	Acil Durum Aydınlatması	Dersliklerde acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Dersliklere acil durum aydınlatmasının oluşturulması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	03.12.2024
753873BRK0000083	4	Derslik	Ortam Sıcaklığı	Birinci kat bir nolu sınıfta bir tane radyatörün bulunması yetersiz ısınmaya neden olması.	Isı Yorgunlukları, Üşüme, Yorgunluk	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Okul yönetimi	Bir nolu sınıfın yeterli ısınması için ikinci bir radyatörün takılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	03.12.2027
753873BRK0000084	7	Derslik	Prizler	Dersliklerde prizlerin korumalı olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul yönetimi	Dersliklerde bulunan prizlerin korumalı hale getirilmesi gerekiyor.Dersliklerde bulunan prizler korumalı hale getirildi.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	03.01.2026
753873BRK0000085	4	Derslik	Temizlik	Dersliklerde bulunan çöp kovalarının ağzının kapaklı olmaması.	Enfeksiyon riski, Nefes alma güçlüğü	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Okul yönetimi	Dersliklerde bulunan çöp kovalarına kapakları konularak kullanılması gerekiyor.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	03.12.2027
753873BRK0000087	4	Derslik	Kapı	Dersliklerde kapıların acil çıkış için içeriye açılıyor olması.	Ezilme, İzdiham, Takılıp düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Dersliklerde bulunan kapıların acil çıkış için uygun olacak şekilde dışarıya açılıyor olması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK0000088	4	Derslik	Sivri Köşeler	Dersliklerde bulunan sıraların köşelerinin sivri şekilde olması.	Çarpma, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul yönetimi	Dersliklerde bulunan sıraların köşeleri oval daha ergonomik olanlarla değiştirilmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	03.12.2026
753873BRK0000089	4	Derslik	Sivri Köşeler	Dersliklerde kolon köşeleri,radyatör gibi nesnelerin darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Çarpma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Kolon köşeleri,radyatör gibi nesneler darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK0000090	4	Derslik	Böcek-Haşere	Dersliklerin belirli aralıklarla böcek ve haşerelere karşı ilaçlanmaması.	Enfeksiyon hasatalıkları, Parazit Hastalıkları, Salgın hastalık, Virüsler	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul yönetimi	Dersliklerin belirli zamanlarda ve belirli aralıklarla düzenli olarak ilaçlanması gerekiyor.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	03.04.2027
753873BRK0000091	4	Derslik	Zemin	Dersliklerde bulunan zeminin kaymaya ve düşmeye neden olaca malzemeden yapılmış olması.	Düşme, Kayma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Derslik zeminlerinin kaymaya ve düşmeye neden olmayacak malzemeden yapılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK0000092	4	Derslik	Temizlik	Dersliklerde çöplerin ortamdaki uzaklaştırılması sırasında ellerin temas etmesi.	Enfeksiyon riski	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul Yönetimi	Temizlik esnasında ellere eldiven takılması,çöp kovaları temizlendikten sonra eller bol suyla yıkanması gerekiyor.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	04.12.2027
753873BRK0000093	4	Derslik	Aydınlatma	Dersliklerde bulunan aydınlatma araçlarının muhafazasız olması.	Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Düşme riski bulunan lambalara muhafaza yapılması veya belirli yerlerden plastik kelepçe ile bağlanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	04.12.2024
753873BRK0000094	3	Derslik	Panolar	Dersliklerde bulunan panoların sallanma ve düşmeye karşı duvara sabitlenmemiş olması.	Ayak Ezilmesi, Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Panolar herhangi bir sallanma ve düşmeye karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	04.09.2024

753873BRK0000095	4	Derslik	Temizlik	Dersliklerde zeminin pürüzsüz fayandan olması temizlik sırasında düşmeye ve kaymaya neden olması.	Kayma, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Zemine temizlik sırasında kayma ve düşmeye karşı uyarı levhası konması gerekir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	04.08.2027
753873BRK0000096	6	Derslik	Acil Durum Organizasyonu	Dersliklerde acil çıkış levhalarının asılmamış olması.	Bayılma, Ezilme, Uzun kaybi, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybi)	8	Okul Yönetimi	Acil çıkış levhaları hazırlanarak en kısa sürede dersliklere asılması gerekiyor. Açık çıkış levhaları hazırlanarak dersliklere asılmıştır.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	04.01.2026
753873BRK0000097	5	Derslik	Acil Durum Organizasyonu	Dersliklerde acil durum alarm butonlarının olmaması.	Bayılma, Ezilme, Yangın, Yanık, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Sivil Savunma Kulübü	Dersliklere standarda uygun acil durum alarm butonlarının takılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK0000098	5	Müdür Odası	Dolap	Müdür odasında bulunan dolapların herhangi bir devrilme ve sarsıntıya karşı duvara monte edilmemiş olması.	Devrilme, Ezilme, Ölüm, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybi)	16	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Odada bulunan dolaplar herhangi bir devrilme ve sarsıntıya karşı duvara monte edilmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	05.12.2027
753873BRK0000099	8	Müdür Odası	Cam Yüzeyler	Müdür odasında bulunan aynanın herhangi bir sallanma ve kırılmaya karşı duvara monte edilmemesi	El Kesilmesi, İş gücü kaybı, Kesilme, Uzun kaybi, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybi)	16	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Müdür odasında bulunan aynanın herhangi bir sallanma ve kırılmaya karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	05.08.2027
753873BRK0000100	4	Merdivenler	Sivri Köşeler	Merdiven başlarında bulunan radyatörlerin darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Çarpma, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul Yönetimi	Merdiven başlarında bulunan radyatörler darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK0000101	5	Derslik	Cam Yüzeyler	İkinci kat bir nolu sınıftaki dolaplarda çok miktarda cam yüzey bulunması.	El Kesilmesi, İş gücü kaybı, Kesilme, Uzun kaybi, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybi)	16	Okul Yönetimi, sınıf öğretmeni	Sınıfta bulunan dolap kapakları değiştirilerek cam yüzeylerin değiştirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	05.04.2027
753873BRK0000103	4	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Islak Zemin	Öğretmen/personel tuvaletlerinde ıslak zeminin temizlik sırasında kaygan olması.	Kayma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi, Sivil Savunma Kulübü	Islak zemin temizliği yapılırken kayma ve düşmeye karşı uyarı levhası konması gerekiyor.	Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik	05.08.2025
753873BRK0000104	3	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Kapı	Tuvalet kapı menteşesinin kırılması.	Devrilme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul yönetimi	Tuvalet kapı menteşesinin tamirinin yapılması gerekir.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	05.12.2024
753873BRK0000105	4	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Kimyasal Maddeler	Öğretmen /personel tuvaletleri temizlenirken kullanılan kimyasal maddelere karşı maske ve eldiven kullanılmaması.	Ciltte Tahriş, İş Gücü Kaybı, Yanık, Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Temizlik için kullanılan kimyasal maddelerin zararlarından korunmak için hizmetlilerin maske ve eldiven kullanarak çalışmalarının sağlanması gerekir.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	05.08.2026
753873BRK0000106	5	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Prizler	Öğretmen/personel tuvaletinde bulunan prizlerin korumalı olmaması.	Elektrik çarpması, Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul yönetimi	Tuvaletlerde bulunan prizlerin korumalı hale getirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	05.12.2027
753873BRK0000107	4	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Sivri Köşeler	Öğretmenler/personel tuvaletlerinde sivri köşelerin darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Çarpma, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul yönetimi	Tuvaletlerde bulunan sivri köşelerin darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	05.12.2027
753873BRK0000108	4	Öğrenci Tuvaletleri	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Öğrenci tuvaletlerinde yangın uyarı ve algılama sisteminin olmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın, Yanık, Yaralanma, Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Öğrenci tuvaletlerine standarda uygun yangın uyarı ve algılama sisteminin oluşturulması gerekiyor.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	05.12.2024

753873BRK00000109	4	Öğrenci Tuvaletleri	Temizlik	Öğrenci tuvaletlerinin personel azlığı sebebiyle istenilen düzeyde temizlenememesi.	Enfeksiyon riski, Nefes alma güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul yönetimi	İş Kura başvurularak çalışan personel talebinde bulunulması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	05.08.2027
753873BRK00000110	3	Öğrenci Tuvaletleri	Sivri Köşeler	Öğrenci tuvaletlerinde sivri köşelerin darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Çarpma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Sivri köşeler darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	05.09.2024
753873BRK00000111	4	Öğrenci Tuvaletleri	Kapı	Öğrenci tuvaletlerinin kapılarının içeriye açılıyor olması.	Çarpma, Ezilme, İzdiham, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Tuvaletlerin kapılarının dışarıya açılır şekilde yapılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	05.08.2027
753873BRK00000112	4	Öğretmenler Odası	Acil Durum Aydınlatması	Öğretmenler odasında acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Acil durum aydınlatmasının standartlara uygun olarak oluşturulması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000113	4	Öğretmenler Odası	Dolap	Öğretmenler odasında bulunan dolapların deprem ve sarsıntı gibi durumlar için duvara sabitlenmemiş olması.	Devrilme, Ezilme, Ölüm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Okul yönetimi, Hizmetliler	Öğretmenler odasında bulunan dolaplar herhangi bir sarsıntı ve depreme karşı duvara sabitlenmesi gerekmektedir. Öğretmenler odasında bulunan dolaplar bir sarsıntı ve depreme karşı duvara sabitlenmiştir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	05.01.2026
753873BRK00000114	3	Öğretmenler Odası	Kapı	Öğretmenler odasında bulunan kapıların içeriye doğru açılıyor olması.	Çarpma, Ezilme, İzdiham, Takılıp düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul yönetimi	Kapılar güvenlik için dışarıya doğru açılır şekilde yapılmalıdır.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000115	5	Öğretmenler Odası	Prizler	Öğretmenler odasında bulunan prizlerin korunaklı olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul yönetimi	Öğretmenler odasında bulunan prizlerin korunaklı hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	05.12.2024
753873BRK00000116	3	Öğretmenler Odası	Sivri Köşeler	Öğretmenler odasında bulunan sivri köşelerin darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Çarpma, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul yönetimi	Öğretmenler odasında bulunan sivri köşeler darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	05.12.2024
753873BRK00000117	3	Öğretmenler Odası	Cisim Düşmesi	Öğretmenler odasında bulunan televizyonun ve televizyon sehbasının herhangi bir yere sabitlenmemiş olması.	Ayak Ezilmesi, Ezilme, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	2	Okul Yönetimi	İş sağlığı ve güvenliği açısından televizyon ve televizyon sehbası düşme ve devrilmeye karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor. Öğretmenler odasında bulunan televizyon duvara sabitlenmiş, tv sehbası ise kaldırılmıştır.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	24.01.2026
753873BRK00000118	3	Öğretmenler Odası	Cam Yüzeyler	Öğretmenler odasında bulunan aynanın düşmeye karşı duvara sabitlenmemiş olması.	El Kesilmesi, Kesilme, Uzuv kaybı, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Öğretmenler odasında bulunan ayna herhangi bir düşmeye karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor. Öğretmenler odasında bulunan ayna herhangi bir düşmeye karşı duvara sabitlenmiştir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	29.01.2026
753873BRK00000119	3	Rehberlik Servisi Odası	Acil Durum Aydınlatması	Rehberlik servisi odasında acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Rehberlik servisi odasına standarda uygun acil durum aydınlatması oluşturulması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	26.10.2024
753873BRK00000120	3	Rehberlik Servisi Odası	Çalışma Koltuğu	Rehberlik servisi odasında kullanılan çalışma koltuklarından bir tanesinin ayak tekerinin kırık olması.	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, Düşme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	2	Okul Yönetimi	Ayak tekeri kırık olan koltuğun veya yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.12.2024
753873BRK00000121	4	Rehberlik Servisi Odası	Çalışma Koltuğu	Kullanılan çalışma koltuklarının sağlık açısından ergonomik olmaması.	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul yönetimi	Koltukların sağlık açısından arkalıkları rahat ve ayarlanabilir olanı ile yenilenmesi gerekiyor.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	06.12.2027

753873BRK00000122	5	Rehberlik Servisi Odası	Cisim Düşmesi	Dolap üzerindeki nesnelerin düşme tehlikesi olması.	Ayak Ezilmesi, Ezilme, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul yönetimi, Hizmetliler	Dolap üzerindeki cisimlerin daha güvenilir bir yere konması gerekir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000123	3	Rehberlik Servisi Odası	Ekranlı Araçlar	Çalışma sırasında bilgisayarın uygun mesafe, seviye ve uzaklıkta olmaması.	Gözde Tahriş	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul yönetimi	Bilgisayarla çalışma koşullarının sağlık açısından uygun hale getirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.12.2024
753873BRK00000124	3	Rehberlik Servisi Odası	Ekranlı Araçlar	Bilgisayarların uygun olmayan uzatma kabloları ile kullanılması.	Elektrik çarpması	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Okul yönetimi	Bilgisayarlarda kullanılan uzatma kablosunun güvenilir ve sabit olmasına dikkat edilmesi gerekir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	22.09.2024
753873BRK00000125	4	Rehberlik Servisi Odası	Dolap	Bulunan dolabın herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı duvara sabitlenmemiş olması.	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Dolabın herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı duvara sabitlenmesi gerekir. Dolaplar herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı duvara sabitlenmiştir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.01.2026
753873BRK00000126	4	Rehberlik Servisi Odası	Ofis Makinaları	Odada bulunan ses ve görüntü sistemi cihazının yetkisiz kişilerce kullanılması.	Devrilme, Düşme, Elektrik çarpması, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Ses ve görüntü sistemi cihazları bu konuda bilgili ve yetkili kişiler tarafından kullanılması gerekir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.08.2027
753873BRK00000127	4	Rehberlik Servisi Odası	Ofis Makinaları	Bulunan elektrikli aletlerin kullanım talimatlarına uygun kullanılmaması.	Elektrik çarpması, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Okul Yönetimi	Elektrikli aletler üreticilerce sağlanan kullanım klavuzunda belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılması gerekir.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	06.08.2027
753873BRK00000128	4	Rehberlik Servisi Odası	Panolar	Odada bulunan panolar herhangi bir düşme ve sallanmaya karşı duvara sabitlenmemiş olması.	Ayak Ezilmesi, Düşme, Malzeme Hasarı, Kesik, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Duvarda bulunan panoların herhangi bir düşme ve sallanmaya karşı sabitlenmesi gerekir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	17.12.2027
753873BRK00000129	6	Rehberlik Servisi Odası	Prizler	Bulunan prizlerin korunaklı olmaması.	Elektrik çarpması, Ölüm, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	Odada bulunan prizlerin korunaklı hale getirilmesi gerekir.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	06.06.2027
753873BRK00000130	3	Müdür Odası	Çalışma Koltuğu	Kullanılan çalışma koltuğunun sağlık açısından ergonomik olmaması.	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi	Koltuğun sağlık açısından arkalıkları rahat ve ayarlanabilir olanı ile yenilenmesi gerekir.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	06.12.2024
753873BRK00000131	4	Müdür Yardımcısı Odası	Çalışma Koltuğu	Kullanılan çalışma koltuklarının sağlık açısından ergonomik olmaması.	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi	Koltukların sağlık açısından arkalıkları rahat ve ayarlanabilir olanı ile yenilenmesi gerekir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.12.2027
753873BRK00000132	3	Müdür Yardımcısı Odası	Ekranlı Araçlar	Bilgisayarların uygun olmayan uzatma kabloları ile kullanılıyor olması.	Düşme, Elektrik çarpması	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	Kullanılan kabloların güvenilir ve sabit olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	17.09.2024
753873BRK00000133	4	Müdür Yardımcısı Odası	Ekranlı Araçlar	Çalışma sırasında bilgisayarın uygun mesafe, seviye ve uzaklıkta olmaması.	Gözde Tahriş, Görme Kusurları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul Yönetimi	Çalışma koşullarının sağlık açısından uygun hale getirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.12.2027
753873BRK00000134	4	Müdür Yardımcısı Odası	Ofis Makinaları	Elektrikli aletlerin kullanım talimatlarına uygun ve güvenli kullanılmaması.	Elektrik çarpması, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Okul Yönetimi	Elektrikli aletlerin üreticilerce sağlanan kullanım kılavuzundaki hususlara dikkat edilerek kullanılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000135	3	Merdivenler	Elektrik Kabloları	Ana bina birinci kat merdiven başında bulunan buatin üstünün açık olması.	Maddi kayıp, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Üzeri açık olan buatin uygun bir malzeme ile güvenli şekilde kapatılması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	06.09.2024
753873BRK00000136	6	Koridor	Elektrik Panosu	Ana bina giriş koridorunda bulunan elektrik panosunun iç kapağının olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Yangın, Yanık	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	Okul Yönetimi	Elektrik panosu iç kapağı standarda uygun olarak yapılması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	06.09.2024

753873BRK00000137	6	Koridor	Elektrik Panosu	Ana bina giriş koridorunda bulunan elektrik panosu kapağının kilitli olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	Okul Yönetimi	Elektrik panosu kapağının kilitli kapak haline getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	06.10.2024
753873BRK00000138	3	Derslik	Ergonomi	Öğretmen masası, öğrenci sıraları ve sandalyelerinin ergonomik olmaması.	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul Yönetimi	Öğretmen masaları ve öğrenci sıraları oturanın rahatlıkla dizlerini içeri uzatabileceği ve kollarını yukarı kaldırmadan dirseklerini üzerine dayayabileceği yükseklikte, öğretmen masaları ergonomik yapıda olması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.12.2024
753873BRK00000139	5	Öğretmenler Odası	Elektrikli Cihazlar	Elektrikli makinalarda elektrik kaçağı olması sonucu çarpılma	Maddi kayıp, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Düzenli olarak bağlantı kabloları kontrol edilmeli, topraklama yapılmış olmalı, deforme olmuş kablolar değiştirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.12.2024
753873BRK00000140	3	Müdür Yardımcısı Odası	Aydınlatma	Çalışma esnasında gün ışığının arkadan değil önden geliyor olması.	Göz Yorgunluğu, Konsantrasyon bozukluğu	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi	Gün ışığının geliş yönüne uygun çalışma sahası oluşturulması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.12.2024
753873BRK00000141	3	Bodrum Kat	Acil Durum Aydınlatması	Okul ek bina bodrum katında acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Acil durum aydınlatmasının standarda uygun olarak yapılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	07.10.2024
753873BRK00000142	3	Bodrum Kat	Böcek-Haşere	Ek bina bodrum katının böcek ve haşereler için düzenli aralıklarla ilaçlanmaması.	Bakteri, Enfeksiyon hasatalıkları, Parazit Hastalıkları, Virüsler	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi	Bodrum katı böcek ve haşereler için düzenli aralıklarla ilaçlanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.12.2024
753873BRK00000143	4	Bodrum Kat	Nem	Ek bina bodrum katında su basması sonucu nem olayının yaşanması.	Nefes alma güçlüğü, Üşüme, Yorgunluk	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi	Duvarlar nem emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000144	3	Bodrum Kat	Acil Çıkış Kapısı	Ek bina bodrum katı acil çıkış kapısı olarak kullanılan merdivenin dar olması.	Ezilme, İzdiham, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, sınıf öğretmeni	Acil çıkış kapısı merdiveninde ezilme ve izdihamı önlemek için giriş ve çıkışlar öğretmenlerin kontrolü ile yapılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	07.09.2024
753873BRK00000145	5	Bodrum Kat	Elektrik Panosu	Elektrik panosu iç kapağının bulunmaması.	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Yaralanma, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Elektrik pano iç kapağının yetkili bir kişi tarafından, tespit edilerek yenilenmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	07.09.2024
753873BRK00000146	6	Bodrum Kat	Elektrik Panosu	Elektrik tesisatı panosunun kilitli olmaması.	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Yaralanma, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Elektrik tesisatı panosunun standarda uygun olarak yenilenmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	07.02.2027
753873BRK00000147	6	Bodrum Kat	Elektrik Tesisatı	Ek bina bodrum katı elektrik tesisatının eski yapıda olması.	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Yaralanma, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Ek bina bodrum katı elektrik tesisatının işin uzmanı bir kişi tarafından incelenerek yenilenmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	07.02.2026
753873BRK00000148	4	Bodrum Kat	Mazgal	Ek bina bodrum katında bulunan mazgalın standarda uygun olmaması.	Ayak sıkışması, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Mazgallar standarda uygun yapıda olmalı ve temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025

753873BRK00000149	4	Bodrum Kat	Prizler	Ek bina bodrum katında bulunan prizlerin korumasız olması.	Elektrik çarpması, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Elektrik prizleri korumalı hale getirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000150	3	Bodrum Kat	Sihhi Tesisat	Ek bina bodrum katında su basması olayının yaşanması.	Su baskını	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Su basmasına karşı gerekli olan su boşaltma sisteminin sık sık kontrol ettirilmesi ve bakımının yaptırılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31.12.2024
753873BRK00000151	4	Bodrum Kat	Tertip-Düzen	Ek bina bodrum katında bulunan depo bölümündeki eşyaların düzensiz olması.	Düşme, İş gücü Kaybı, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, hizmetliler	Depo bölümünde gerekli araçların düzenli şekilde istiflenmesi ve düzenlenmesi gerekir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	07.12.2024
753873BRK00000152	4	Bodrum Kat	Yangın Tüpü	Ek bina bodrum katında yangın tüpünün bulunmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın, Yanık, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Sivil Savunma Kulübü	Yangın tüpü temin edilmesi ve gerekli yerlere asılması gerekiyor.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	07.08.2025
753873BRK00000153	3	Bodrum Kat	Temizlik	Ek bina bodrum katının personel yetersizliği nedeniyle yeterince temizlenememesi.	Enfeksiyon riski, Nefes alma güçlüğü	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi.	Yeterli temizlik yapılabilmesi için iş- kurdan personeli istenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	07.12.2024
753873BRK00000154	6	Koridor	Elektrik Panosu	Koridorlarda bulunan elektrik panosu iç kapağının bulunmaması	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi.	Elektrik panosu iç kapağının uzman bir kişi tarafından yenilenmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	07.02.2026
753873BRK00000155	6	Koridor	Elektrik Panosu	Elektrik tesisatı panosunun kilitli olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	Okul Yönetimi.	Elektrik tesisatı panosu uzman kişilerce yenilenerek kilitli hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	07.02.2027
753873BRK00000156	11	Çatı Katı	Cisim Düşmesi	Ana bina çatı oluklarından siva düşme tehlikesinin bulunması.	Ölüm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	Okul Yönetimi.	Çatı oluklarının uzman kişiler tarafından komple tekrar sivanması ve boyanması gerekiyor.Çatı olukları uzman kişiler tarafından komple sivanıp boyandı	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	07.01.2026
753873BRK00000158	4	Çok Amaçlı Salon Çıkışı	Acil Durum Aydınlatması	Acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi.	Acil durum aydınlatmasının standarda uygun yerleştirilmesi gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	07.12.2024
753873BRK00000159	4	Çok Amaçlı Salon	Acil Durum Aydınlatması	Acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi.	Acil çıkış aydınlatmasının standarda uygun olarak yerleştirilmesi gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	07.12.2024
753873BRK00000160	7	Çok Amaçlı Salon	Sahne	Öğrencilerin sahne kenarlarından atlayarak iniş-çıkış yapıyor olmaları.	Kayma, Takılıp Düşme, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	2	Okul Yönetimi.	Sahne kenarlarına yükselti yapılarak öğrencilerin sahneye kontrolsüz giriş-çıkışları önlenmesi gerekir.Sahne kenarları kepenkle kapatılarak öğrencilerin kontrolsüz giriş- çıkışları önlenmiştir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	07.01.2026
753873BRK00000161	4	Çok Amaçlı Salon	Prizler	Salonda bulunan prizlerin korumasız olması.	Elektrik çarpması, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi.	Elektrik prizlerinin uzman kişilerce korumalı hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	07.12.2024
753873BRK00000162	4	Çok Amaçlı Salon	Zemin	Zeminin pürüzsüz fayansla döşenmiş olması kayma ve düşme riskinin bulunması.	Düşme, Kayma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi.	Zemin döşemesinin kayma ve düşmeye neden olmayacak kaydırmaz bantları ile sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000164	4	Danışma/ Giriş ve Kontrol Kulübesi	Acil Durum Aydınlatması	Acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Maddi kayıp, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi.	Acil durum aydınlatmasının standarda uygun olarak oluşturulması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	07.12.2024

753873BRK00000165	4	Danışma/ Giriş ve Kontrol Kulübesi	Acil Durum Butonu	Gerekli haller için acil durum butonunun bulunmaması.	Maddi kayıp, Yangın, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi.	Gerekli hallerde kullanılmak üzere acil durum butonu takılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	07.12.2024
753873BRK00000166	3	Danışma/ Giriş ve Kontrol Kulübesi	Nem	Yüzeydeki döşemenin su çekmesinden dolayı nem olayının yaşanması.	Nefes alma güçlüğü, Üşüme, Yorgunluk	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Okul Yönetimi.	Yüzeydeki döşemenin sökülerek yenilenmesi ve su çekme olayına karşı giriş kapısına önlem alınması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	07.10.2024
753873BRK00000167	3	Danışma/ Giriş ve Kontrol Kulübesi	Yangın Tüpü	Acil durumlarda müdahale için yangın tüpünün bulunmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü, Maddi kayıp, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi.	Yangın tüpü temin edilip gerekli yere asılması sağlanması gerekiyor.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	07.09.2024
753873BRK00000168	4	Danışma/ Giriş ve Kontrol Kulübesi	Prizler	Prizlerin güvenlik açısından korunmalı olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi.	Prizlerin uzman kişiler tarafından korunaklı hale getirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	07.06.2026
753873BRK00000169	5	Çok Amaçlı Salon	Elektrik Panosu	Elektrik panosu iç kapağının bulunmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	Elektrik panosu iç kapağının standarda uygun şekilde uzman kişilerce oluşturulması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	08.03.2027
753873BRK00000170	6	Çok Amaçlı Salon	Elektrik Panosu	Elektrik tesisatı panosunun kilitle olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	Elektrik panosu kapağının standarda uygun olarak uzman kişilerce kilitle hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	08.02.2027
753873BRK00000171	7	Danışma/ Giriş ve Kontrol Kulübesi	Elektrik Kabloları	Elektrik kablolarının bir kısının açıkta bulunması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yangın, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Elektrik kabloları güvenliği tehdit etmeyecek şekilde uzman kişilerce saklanması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	08.02.2027
753873BRK00000172	4	Hizmetli / Görevli /Personel Odası	Acil Durum Aydınlatması	Acil durum aydınlatmasının olmaması.	Çarpma, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Acil durum aydınlatmasının standarda uygun olarak oluşturulması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000173	7	Hizmetli / Görevli /Personel Odası	Cam Yüzeyler	Anahtarların asılı bulunduğu dolap camının kırılma riski bulunması.	El Kesilmesi, İş gücü kaybı, Kesilme, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	2	Okul Yönetimi	Dolap camı herhangi bir kırılmada zarar vermeyecek temperli cam ile değiştirilmesi gerekiyor. Anahtarların asılı bulunduğu dolap kaldırılarak yerine iş sağlığı ve güvenliğine uygun dolap takılmıştır.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	08.01.2026
753873BRK00000174	3	Hizmetli / Görevli /Personel Odası	Dolap	Herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı odada bulunan dolabın duvara sabitlenmemesi.	Devrilme, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı odada bulunan dolabın duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	08.09.2024
753873BRK00000175	3	Hizmetli / Görevli /Personel Odası	Ekranlı Araçlar	Odada bulunan televizyonun bulunduğu yerden düşme riskinin bulunması.	Düşme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Televizyonun herhangi bir düşme riskine karşı sabitlenmesi gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	08.06.2027
753873BRK00000176	4	Mutfak Çay Ocağı	Acil Durum Butonu	Tehlikelere karşı acil durum butonunun bulunmaması.	Maddi kayıp, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Acil durum butonu standarda uygun olarak uzman kişilerce takılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	08.12.2024
753873BRK00000177	6	Mutfak Çay Ocağı	Prizler	Bulunan prizlerin korunmalı olmaması.	Elektrik çarpması, Yangın, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Bulunan prizler uzman kişilerce korunmalı hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	08.09.2024

753873BRK00000178	4	Oyun Parkı	Böcek-Haşere	Park alanının böcek ve haşareler için düzenli olarak ilaçlanmaması.	Enfeksiyon hasatalıkları, Salgın hastalık, Virüsler	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Okul Yönetimi	Park alanının sağlık şartlarına uygun olacak şekilde düzenli olarak ilaçlanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	08.12.2024
753873BRK00000179	3	Oyun Parkı	Korkuluklar	Oyun parkı girişindeki demir parmaklıklarla çevrili kapının bulunması.	Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Demir parmaklıklarla çevrili kapının tırmanma ve üzerine çıkılma riskinin azaltılması için düz ve güvenilir bir kapı oluşturulması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	08.09.2024
753873BRK00000180	4	Oyun Parkı	Salıncak Zinciri	Parktaki salıncak zincirlerinin kopma riskinin bulunması.	Kopma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Oyun parkındaki salıncak zincirlerinin kopmaya karşı düzenli olarak bakımının yapılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	08.07.2027
753873BRK00000181	6	Mutfak Çay Ocağı	Fırın	Çay ocağında bulunan fırının kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmaması.	Elektrik çarpması, Yangın, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Fırının kullanım talimatlarına uygun olarak, yetkili kişilerce kullanılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000182	4	Mutfak Çay Ocağı	Elektrikli Cihazlar	Elektrikli araçların herhangi bir kaçak veya çarpmaya karşı düzenli olarak bakımının yapılmaması.	Elektrik çarpması, Yaralanma, Yangın, Yanık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi, çay ocağı işleteni	Elektrikli araçların düzenli olarak bakımının yaptırılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	08.07.2027
753873BRK00000183	4	Depo	Yangın Tüpü	Depoda acil durumlar için yangın tüpünün bulunmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın, Yanık, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi, Sivil Savunma Kulübü	Depoda uygun yere yangın tüpünün takılması gerekiyor.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	08.12.2024
753873BRK00000184	3	Depo	Malzeme Rafı	Malzemelerin bulunduğu raflardan eşyaların düşme riskinin bulunması.	Ezilme, Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Rafların ön kısımlarına eşyaların düşmesini önleyici koruyucuların yapılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	08.10.2024
753873BRK00000185	4	Depo	Malzeme Dolabı	Malzeme dolaplarının herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı duvara sabitlenmemiş olması.	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Dolaplar herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	08.10.2024
753873BRK00000186	4	Depo	Böcek-Haşere	Deponun sağlık açısından böcek ve haşarelere karşı düzenli olarak ilaçlanmaması.	Enfeksiyon hasatalıkları, Salgın hastalık, Virüsler, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Depo belirli aralıklarla düzenli olarak böcek ve haşarelere karşı ilaçlanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	08.12.2024
753873BRK00000187	3	Depo	Tertip-Düzen	Çalışan personelin bazı durumlarda tertip ve düzen konusunda yetersiz olması.	Ezilme, Düşme, Takılıp Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Çalışanlar deponun tertip ve düzeni konusunda uygun bir görev dağılımı ile görevlendirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	08.09.2024
753873BRK00000188	4	Depo	Temizlik	Depo alanının sağlık açısından yeterince temiz olmaması.	Enfeksiyon riski, Nefes alma güçlüğü	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Depo alanı düzenli olarak görevliler tarafından hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmesi gerekiyor.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	08.12.2024
753873BRK00000189	7	Depo	Prizler	Bulunan prizlerin korumasız olması.	Elektrik çarpması, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Prizlerin uzman kişilerce korumalı hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	08.03.2026
753873BRK00000190	7	Depo	Elektrik Tesisatı	Elektrik tesisatında duvarda bulunan buatin açık olması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Uzman kişilerce üzeri açık olan buatin standarda uygun olarak kapatılması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	09.02.2027
753873BRK00000191	5	Depo	Cisim Düşmesi	Dolap üzerinde bulunan cisimlerin düşme riski olması.	Ayak Ezilmesi, El Ezilmesi, Ezilme, İş gücü kaybı, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Düşme riski bulunan cisimler dolap üzerinden indirilmeli ve güvenli yerlere konulması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	09.09.2024

753873BRK00000192	4	Depo	Cam Yüzeyler	Dolaplarda bulunan camların kırılma veya kesme riskinin bulunması.	El Kesilmesi, İş gücü kaybı, Kesilme, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Okul Yönetimi	Dolaplarda bulunan camlar çıkartılmalı veya kırılmayacak temperli camlar takılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	09.10.2024
753873BRK00000205	3	Isı merkezi	Böcek-Haşere	Böcek ve haşereler için bulunulan alanın düzenli olarak ilaçlanmaması	Bakteri, Enfeksiyon hasatalıkları, Virüsler	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Bulunulan alan sağlık açısından böcek ve haşereler için düzenli olarak ilaçlanması gerekiyor.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	14.09.2024
753873BRK00000206	3	Isı merkezi	Mazgal	Mazgalın standarda uygun olmaması ve temizliğinin yapılmamış olması.	Ayak sıkışması, Takılıp düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Mazgal standarda uygun hale getirilmeli ve temizliği düzenli aralıklarla yapılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14.09.2024
753873BRK00000207	6	Isı merkezi	Dikkatsizlik ve İhmal	Giriş kısmında bulunan raflardaki camların kesme tehlikesinin bulunması.	El Kesilmesi, Kanama, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Raflarda bulunan cam yüzeyler daha güvenli ve alçak yerlere konulması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14.10.2026
753873BRK00000208	6	Isı merkezi	Tertip-Düzen	Isı merkezinde gereksiz malzemelerin bulunması.	Ezilme,Düşme, İş gücü Kaybı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Gereksiz malzemelerin dışarı çıkarılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000209	4	Isı merkezi	Islak Zemin	Zeminde belirli bölgede yükselti farkının bulunması.	Takılıp düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Zeminde bulunan yükselti farkının uygun malzemeyle döşenerek giderilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14.11.2024
753873BRK00000210	4	Isı merkezi	Cisim Düşmesi	Isı merkezinde bulunan masa,raflardaki eşyalar ve tahta gibi nesnelerin düşme ihtimali olması.	Ayak Ezilmesi, El Ezilmesi, İş gücü kaybı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Düşme riski bulunan nesnelerin daha güvenilir yerlere taşınması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	14.09.2027
753873BRK00000211	6	Isı merkezi	Elektrik Panosu	Elektrik panosu iç kapağının bulunmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Uzman kişiler tarafından elektrik panosu iç kapağı oluşturulması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	14.03.2027
753873BRK00000212	6	Isı merkezi	Elektrik Panosu	Elektrik panosu kapağının kilitli olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Uzman kişiler tarafından elektik panosu kapağı değiştirilerek kilitli hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	14.04.2027
753873BRK00000213	5	Isı merkezi	Talimatlar	Doğalgaz kazanın bulunduğu alana kazanı kullanma ve kullanırken uyulması gereken talimatların asılmaması olması.	Elektrik çarpması, Yangın, Yanık, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Doğalgaz kazanının bulunduğu kapiya gerekli talimatların hazırlanarak asılması gerekiyor.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000214	5	Isı merkezi	Temizlik	Isı merkezi alanının yeterli oranda temiz olmaması.	Nefes alma güçlüğü	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi, Hizmetli personel	Sağlıklı bir ortam oluşması için gerekli ve düzenli olarak temizlik yapılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14.12.2024
753873BRK00000215	6	Isı merkezi	Prizler	Bulunan prizlerin korumasız olması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Prizler uzman kişilerce korumalı hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	14.04.2027
753873BRK00000216	3	Destek/ Özel Eğitim Odası	Sivri Köşeler	Kolon köşeleri ve radyatörlerin darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Çarpma, Kesilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Kolon köşeleri ve radyatör gibi sivri köşeler darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14.12.2024
753873BRK00000217	5	Destek/ Özel Eğitim Odası	Prizler	Bulunan prizlerin korumasız olması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Okul Yönetimi	Prizlerin uzman kişilerce korumalı hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	14.05.2026

753873BRK00000218	5	Destek/Özel Eğitim Odası	Dolap	Deprem ve sallanmaya karşı dolapların duvara sabitlenmemiş olması.	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Deprem ve sallanmaya karşı dolapların duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14.09.2027
753873BRK00000219	3	Isı merkezi	Islak Zemin	Isı merkezi girişinde yükselti bulunması.	Takılıp düşme, İş gücü kaybı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Girişteki yükselti güvenli olacak şekilde basamak haline getirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14.09.2024
753873BRK00000220	4	Destek/Özel Eğitim Odası	Kapı	Güvenli giriş çıkış için kapının içeriye açılıyor olması.	Ayak sıkışması,El sıkışması, Ezilme, İzdiham, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Kapı güvenli giriş çıkış için dışarıya açılıyor olması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14.08.2027
753873BRK00000221	5	Kantin-Kafeterya	Elektrik Tesisatı	Elektrik tesisatında olabilecek kaçaktan dolayı elektrik çarpması tehlikesi.	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul yönetimi, kantin işletmecisi	Panoda kaçak akım rölesi bulunması, kaçak akım rölesinin çalışırılığının test edilmesi ve periyodik bakımının yapılması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	20.02.2027
753873BRK00000222	5	Kantin-Kafeterya	Elektrik Kabloları	Kabloların korumasız olmasından dolayı elektrik çarpması.	Elektrik çarpması, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul yönetimi, kantin işletmecisi	Kabloları fiziksel etkenlerden korumak için kablo koruyucular tarafından muhafaza altına alınması,periyodik kontrollerinin yapılması ve deforme olanların değiştirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	20.02.2027
753873BRK00000223	3	Kantin-Kafeterya	Kesici Alet	Kesici aletlerin açıkta bırakılması.	El Kesilmesi, Kesik, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi, kantin personeli	Kesici ve delici aletlerin açıkta bulundurulmaması, koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000224	3	Kantin-Kafeterya	Zemin	Zeminin düşme ve kaymaya neden olabilecek malzemeden yapılmış olması.	Düşme, Kayma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, kantin işletmecisi	Zeminde kaymaz paspas bulundurulması, deforme olanların değiştirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	21.12.2024
753873BRK00000225	4	Kantin-Kafeterya	Havalandırma	Kullanılan tost makinesinin çıkardığı koku ve dumanın ortama yayılması.	Aşırı Terleme, Stres	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	8	Okul Yönetimi, kantin işletmecisi	Havalandırma için aspiratörün düzenli olarak çalıştırılması ve bakımının yapılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	21.06.2026
753873BRK00000226	5	Kantin-Kafeterya	Yangın Tüpü	Acil bir müdahaleye karşı yangın tüpünün bulunmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, kantin işletmecisi	Yangın söndürme cihazlarının uygun yüksekliğe ve yere asılması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	21.08.2027
753873BRK00000227	5	Kantin-Kafeterya	Yangın Tüpü	Yangın söndürücülerin bilgi levhalarının olmaması.	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, kantin işletmecisi	Yangın söndürme cihazlarının yerlerini gösterir bilgi tabelaları asılması, çalışanlara konu ile ilgili bilgi verilmesi gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	21.06.2027
753873BRK00000229	4	İdari Oda	Çalışma Koltuğu	Çalışma koltuklarının sağlık açısından ergonomik olmaması.	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul Yönetimi	Koltukların sağlık açısından arkalıkları rahat ve ayarlanabilir olanı ile yenilenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	22.12.2024
753873BRK00000230	5	İdari Oda	Cam Yüzeyler	Duvarda asılı bulunan aynanın düşme riskinin olması.	El Kesilmesi, Kesilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Aynanın herhangi bir düşme ve sallanmaya karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000231	6	İdari Oda	Dolap	Dolapların herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı duvara sabitlenmemiş olması.	Devrilme,Ezilme ,Ölüm, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	Dolaplar herhangi bir sallanma ve devrilmeye karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	22.01.2027
753873BRK00000232	5	İdari Oda	Prizler	Odada bulunan prizlerin korumasız olması.	Elektrik çarpması, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Prizlerin herhangi elektrik çarpması ve kazaya karşı uzman kişilerce korumalı hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	22.12.2024

753873BRK00000233	3	İdari Oda	Panolar	Panoların sallanma ve düşmeye karşı duvara sabitlenmemiş olması.	Ayak Ezilmesi, Malzeme Hasarı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Panoların sallanma ve düşmeye karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	22.12.2024
753873BRK00000234	4	Kantin-Kafeter ya	Cam Yüzeyler	Kantin dış kısmının camla çevrili olması.	Ei Kesilmesi, Kesilme, Uzuv kaybı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi, kantin işletmecisi	Kantin dış kısmındaki camların temperli camla değiştirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	22.08.2027
753873BRK00000235	3	Derslik	Cam Yüzeyler	Dersliklerde bulunan demirbaş liste çerçevelerinin cam yüzeyden oluşması.	Ei Kesilmesi, Kesilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Demirbaş liste çerçevelerinin alüminyum çerçeve ve camsız yüzeyli olanla değiştirilmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	22.09.2024
753873BRK00000237	7	Giriş / Fuaye	Elektrik Panosu	Ana bina girişinde bulunan elektrik panosunun iç kapağının bulunmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Elektrik panosu iç kapağının uzman kişiler tarafından oluşturulması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	22.01.2027
753873BRK00000238	7	Giriş / Fuaye	Elektrik Panosu	Ana bina giriş kısmı elektrik panosu kapağının açık bulunması.	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Yaralanma, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Elektrik panosu kapağı uzman kişilerce değiştirilmeli ve kilitle hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	22.01.2027
753873BRK00000242	3	Kütüphane	Kapı	Kütüphanede bulunan kapının acil çıkışlar için içeriye açılıyor olması.	Ayak sıkışması, Çarpma, İzdiham, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Kapının acil çıkış için dışarıya açılıyor olması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	23.09.2024
753873BRK00000243	4	Kütüphane	Prizler	Prizlerin açık korumasız olması.	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Prizler uzman kişilerce korumalı hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000249	5	Koridor	Elektrik Kabloarı	Ana bina üçüncü kat koridor başında bulunan buatin üzerinin açık olması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	Üzeri açık olan buatin uzman kişiler tarafından kapalı duruma getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000250	4	Oyun Parkı	Salıncak Zinciri	Salıncak zincirinin kopma riskinin bulunması.	Kopma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, hizmetli personel	Salıncak zinciri görevli personel tarafından belirli aralıklarla kontrol edilip bakımının yapılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28.04.2027
753873BRK00000252	5	Personel	Olumsuz davranışlar	Çalışanların diğer çalışanlara ve öğrencilere karşı olumsuz tutum, davranış, söz ve fiileri.	Ayrımcılık, Baskı, Öfke, Taciz	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Rehberlik Servisi ve İş Güvenliği Uzmanı	Okulda gerçekleşmesi mümkün olumsuz davranışlara karşı rehberlik ve eğitim çalışmaları yapılması.	Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik	21.03.2027
753873BRK00000253	5	Personel	Olumsuz davranışlar	Okulda görev yapan idareciler, öğretmenler, memurlar, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları ve öğrencilerin küfürlü konuşmaları, öğrencilerin birbirine fiziki müdahaleleri.	Ayrımcılık, Baskı, Öfke, Taciz	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Rehberlik Servisi ve İş Güvenliği Uzmanı	Okulda yaşanması muhtemel olumsuz davranışların gözlemlenerek buna uygun önlemler almak.	İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Ve Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	22.03.2027
753873BRK00000254	5	Personel	Hasta öğrenciler-çocuklar	Hasta öğrencilerin velileri tarafından tedavi yaptırılmadan okula gönderilmesi.	Salgın Hastalık, Konsantrasyon Eksikliği	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi ve İş Güvenliği Uzmanı	1-Hasta olarak okula gelen öğrencilerin velilerinin bilgilendirilerek çocuğun tedavisini yaptırmasının sağlanması, 2-Veisi ile iletişime geçilemeyen öğrencilerin ambulans çağrılarak hastaneye sevk edilip tedavisinin yapılması.	İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	22.03.2026

753873BRK00000255	5	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	Okul çalışanları ve öğrencilerin el yıkama alışkanlıklarındaki yetersizlikler.	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Rehberlik Servisi ve İş Güvenliği Uzmanı	Okul çalışanları ve öğrencilere doğru el yıkama alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitim verilmesi.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	27.03.2027
753873BRK00000256	4	Personel	Sigara içilmesi	Çalışanların,öğrencilerin,velileri n ve ziyaretçilerin okul içi ve çevresinde sigara veya diğer zararlı maddeleri kullanması.	Nefes Alma Güçlüğü, Akciğer Hastalığı, Kanser, Yanık, Yangın	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi ve İş Güvenliği Uzmanı	1-Okul içerisinde insan sağlığına zararlı sigara vb. maddelerin kullanılmasına kesinlikle izin verilmemesi, 2-Okul çevresinde zararlı maddeleri kullananların tespiti halinde kolluk kuvvetlerine haber verilmesi. 3-Okul çalışanları ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	23.03.2027
753873BRK00000257	3	Personel	İletişim	Okulda görev yapan idareciler ,öğretmenler,memurlar,yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları ve öğrenciler arası iletişim eksiklikleri ve problemleri.	İş Sürekliliğinde Aksamalar, Motivasyon eksikliği	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Rehberlik Servisi ve İş Güvenliği Uzmanı	Okulda çalışan ve öğrencilere etkili iletişim teknikleri konusunda rehberlik ve eğitim çalışmaları yapılması.	İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Ve Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000258	5	Personel	İşe giriş muayenelerinin olmaması	Okulda çalışanların işe giriş sağlık muayenelerini yapacak işyeri hekiminin bulunmaması.	Hastalık, İş gücü kaybı, Para Cezası	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	Okulda çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapacak işyeri hekiminin görevlendirilmesi.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	04.01.2027
753873BRK00000259	4	Kazalar/Hastalıklar	Bildirim Yapmama	Meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarını süresi içerisinde SGK,kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmemek.	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı	1-Meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içerisinde SGK ya bildirmek, 2-İş kazası meydana geldiğinde kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum ve kuruluşlara haber vermek, 3-Çalışanlara eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.	5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	31.03.2027
753873BRK00000260	3	Kazalar/Hastalıklar	Bildirim Yapmama	Meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda;çalışanların,işveren,iş veren vekilini veya işyeri hekimini bilgilendirmemek.	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı	İş kazası ve meslek hastalıkları konusunda çalışanlara eğitimler verilmesi.	5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	30.12.2024
753873BRK00000261	4	Genel	Okul gezileri	Okul öğrencilerinin onay alınmadan ve gezi planı yapılmadan okul dışı aktivitelere götürülmesi.	Trafik Kazası, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi, Gezi ve İnceleme Kulübü	1-Okul dışı aktiviteler öncesinde yetkili mercilerden gerekli onayların alınması. 2-Okul dışı aktiviteler öncesi gezi planı hazırlanarak onaylatılması.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	23.04.2025
753873BRK00000262	4	Genel	Okul gezileri	Okul gezilerinde öğrenci taşıma standartlarına uygun olmayan araçların kullanılması.	Trafik Kazası, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Gezi ve İnceleme Kulübü	Okul gezilerinde öğrenci taşıma standartlarına uygun olan araçların kullanılması.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	22.04.2027
753873BRK00000263	4	Genel	Okul gezileri	Okul gezilerinde araç şoförlerinin dikkatsiz araç kullanması.	Trafik Kazası, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Gezi Sorumlusu İdareci Öğretmen ve Şoförler	Öğrencileri geziye götüren araç şoförlerine eğitim verilmesi.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	19.04.2027
753873BRK00000264	4	Genel	Okul gezileri	Öğrencilerin yetkisiz araçlarla geziye götürülmesi.	Trafik Kazası, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Öğrencilerin okul gezilerine yetki belgeli servislerle gönderilmesi.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	19.04.2027

753873BRK00000265	8	Genel	Bakım Onarım	Bakım onarım çalışmalarında sigortasız kişilerin çalıştırılması.	Cisim Fırlaması, Elektrik Çarpması, Malzeme Hasarı, Patlama, Sakatlanma, Uzun kayıp, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	1-Okulda hizmet alımı yada başka ücretli çalışmaların sigortasının ödenmesi. 2-Okulda kesinlikle sigortasız kişilerin çalışmasına izin verilmemelidir.	5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	21.08.2027
753873BRK00000266	6	Genel	Bakım Onarım	Bakım onarım çalışmalarında yetkisiz kişilerin çalıştırılması.	Cisim Fırlaması, Elektrik Çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Malzeme Hasarı, Ölüm, Patlama, Sakatlanma, Uzun kayıp, Yangın, Yanık, Yaralanma, Zehirlenme	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	Okul Yönetimi	Her türlü bakım onarım çalışmalarında yetki belgeli kişilerin ya da servis elemanlarının çalıştırılması gerekmektedir.	4857 Sayılı İş Kanunu	21.04.2027
753873BRK00000267	4	Genel	Kavga	Öğrencilerin ve çalışanların anlaşmazlıkları sonucu kavga etmeleri.	İş gücü Kaybı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi ve İş Güvenliği Uzmanı	Aralarında anlaşmazlık bulunmaların gözlemlenerek anlaşmazlık konuları üzerinden rehberlik faaliyetlerinde bulunma.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000269	5	Genel	Elle taşıma	Okul çalışanlarının okuldaki taşıma işlerinde elle kaldırma ve taşıma kurallarına riayet etmeden yük taşımaları.	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	İş Güvenliği Uzmanı	Okul çalışanlarına elle kaldırma ve taşıma konusunda eğitim verilmesi ve eğitimin işbaşında uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi.	Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği	21.04.2027
753873BRK00000270	3	Genel	Uygun Olmayan Duruş ve Çalışma Şekilleri	Çalışanların ve özellikle öğretmenlerin uzun süre ayakta ders anlatmak zorunda kalması.	Aşırı yorgunluk, Topuk Dikeni, Varis	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	15 Temmuz İlkokulu Müdürlüğü Öğretmenleri.	1-Belirli bir süre ayakta çalışma faaliyeti sonucunda oturarak ayakların dinlendirilmesi. 2-Çalışanların eğitimi.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000271	3	Bilgi Güvenliği	Antivirüs yazılımının yüklü olmaması	Okulda kullanılan bilgisayar ve bilişim araçlarında lisanslı antivirüs yazılımlarının bulunmaması.	İş Sürekliliğinde Aksamalar, Gizlilik İhlali, Maddi Kayıp, Veri Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	Okulda kullanılan bilgisayar ve bilişim araçlarına lisanslı antivirüs yazılımlarının yüklenmesi gerekmektedir.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000272	3	Bilgi Güvenliği	Basit Şifre Kullanmak	Okulda kullanılan bilgisayar ve bilişim araçlarında kullanılan bazı programlara erişimde kullanılan şifrelerin kolay tahmin edilebilir şekilde tanımlanması.	Bütünlük İhlali, Gizlilik İhlali, İş Sürecinin Gerçekleşmeme si, Veri Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	Okulda kullanılan bilgisayar ve bilişim araçlarında kullanılan bazı programlara erişimde kullanılan şifrelerin kolay tahmin edilemeyecek şekilde büyük-küçük harf, özel karakterler ve sayılardan oluşacak şekilde tanımlanması gerekmektedir.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000273	5	Bilgi Güvenliği	Bilgisayar Ekranını Açık Bırakmak	İdari birimlerde kullanılan bilgisayarların iş araları ya da ara dinlenmeler ile işyerinden ayrılırken açık bırakılması.	Veri Kaybı, Gizlilik İhlali	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	1-İdari birimlerde kullanılan özellikle okul yöneticilerine ait bilgisayarların iş araları ya da ara dinlenmeler ile işyerinde ayrılırken kapatılması gerekmektedir. 2-Kapatılan bilgisayarların tekrar açılmaya çalışılmasında şifre işlemlerinin devreye girmesi gerekmektedir.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	21.09.2024

753873BRK0000274	6	Bilgi Güvenliği	Bilgisayarın merkezi olarak yönetilemesi	Okulda kullanılan bilgisayarlara herkesin müdahalesi ile bilgi güvenliğinin ve bilişim teknolojisinde kullanılan araçların tehlikeye düşmesi.	Bütünlük İhlali, İş Sürecinin Gerçekleşmemesi	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	Okulda kullanılan bilgisayarların bir merkezi servera (sunucu, merkezi birim) bağlanması ve kullanımı için sorumlu bir bilişim personelinin görevlendirilmesi gerekmektedir.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	23.04.2026
753873BRK0000275	5	Bilgi Güvenliği	Düzenli Denetim eksikliği	Okulda kullanılan bilgisayarların yetkili bilişim uzmanları tarafından zaman zaman kontrolden geçirilmemesi.	Kötü Niyetli Erişim, Veri Kaybı	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	8	Okul Yönetimi	Okulda kullanılan bilgisayar ve bilişim araçlarının; güvenlik ihmalleri ve kullanım hataları açısından belirli periyotlarla denetiminin yapılması gerekmektedir.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	25.04.2027
753873BRK0000276	4	Bilgi Güvenliği	Erişim haklarının yanlış veya eksik verilmesi	Okul çalışanlarının kullandıkları özel ve genel bilgisayar programlarına erişimde fazla ya da eksik yetki verilmesi.	Gizlilik İhlali,İş Sürekliliğinde Aksamalar, Kötü Amaçlı Erişim, Maddi Kayıp, Siber Saldırı, Veri Bozulması, Veri Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	1- Okul çalışanlarının kullanımına açılacak bilgisayarların hangilerinin olacağını belirlenmesi. 2-Okul çalışanlarının kullanımına açık bilgisayarlarda hangi programları ne düzeyde kullanabileceklerinin belirlenerek ona göre yetki tanımlaması yapmak. 3-Şifre ve yetki tanımlamalarında özenli ve dikkatli davranmak.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	24.04.2027
753873BRK0000277	4	Bilgi Güvenliği	Fiziksel güvenliğin yetersiz olması	Okuldaki bilişim araçlarının bulunduğu birimlerin sorumlu çalışanın bulunmadığı durumlarda açık olması.	Hırsızlık,Maddi Kayıp, Sabotaj, Kötü Niyetli Erişim	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	Okulda bilişim araçlarının bulunduğu birimlerin sorumlu çalışanın bulunmadığı durumlarda kilitli tutulması ve bu mekanlara yetkisiz girişleri önlemek için alarm vb. sistemin tesis edilmesi gerekmektedir.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	21.04.2025
753873BRK0000278	4	Bilgi Güvenliği	Girişte Şifre Girmeye Zorlamama	Bilişim araçları ilk açıldığında veya açık iken kullanılan şifre gerektiren programlarda şifrelerin pasif hale getirilmesi ya da şifre kullanılmadan açacak şekilde ayarlamak.	Gizlilik İhlali, Yetkisiz Kişi Girmesi, Veri Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	1-Bilişim araçlarını şifre kullanarak açacak şekilde ayarlamak. 2-Gizlilik gerektiren programların ve kişisel veriler içeren programlar ve internet sayfa ve erişimlerinin uygun şekilde şifrelenerek kullanılması.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK0000279	4	Bilgi Güvenliği	Güvenlik duvarının aktif olmaması	Bilişim araçlarında kullanılan güvenlik duvarı programlarının kurulu olmaması ya da devre dışı bırakılması.	Maddi Kayıp, Veri Kaybı	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	8	Okul Yönetimi	Bilişim araçlarında kullanılan güvenlik duvarı programlarının aktif hale getirilmesi.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK0000280	3	Bilgi Güvenliği	Güvenlik farkındalığının azlığı	Okul çalışanlarının bilgi güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması.	Bütünlük İhlali, Gizlilik İhlali,İş Sürecinin Gerçekleşmemesi, Veri Bozulması, Veri Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	Okul çalışanlarına ve öğrencilerine bilgi güvenliğinin önemi hakkında düzeye göre eğitim verilmesi.	Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK0000281	3	Bilgi Güvenliği	İmha işlemlerinde dikkatsizlik ve özensizlik	Bilişim araçlarında kullanılan programların , klasör, dosya ve verilerin bilgisizlik, dikkatsizlik veya kasıtlı olarak silinmesi.	Veri kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Okul Yönetimi	Bilişim araçlarındaki silme ve imha işleminin gerçekleşmesi için sorumlu personel belirleyerek , başka kişilerin imha ve silme işlemi gerçekleştirme yetkisini kısıtlamak.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK0000282	3	Bilgi Güvenliği	İşlemin Tamamlandığının Teyit Edilmemesi	Bilişim araçlarına girilen verilerin, silinen ya da imha edilen verilerin onay alınmadan işlemin gerçekleştirilmesi.	Veri kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	15 Temmuz İlkokulu Çalışanarı.	Bilişim araçlarında kullanılan imha ve silme işlemleri ile veri girişi ve kaydının tamamlanmadığını gösteren onay işleminin aktif hale getirilmesi dikkatli ve özenli davranma.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025

753873BRK00000283	3	Bilgi Güvenliği	İşletim sisteminin güncel olmaması	İşletim sisteminin yapılan güncelleştirmelerin, üretici tarafından yapılan güvenlik ve performans iyileştirmelerinin yüklenmemesi.	Hizmet Kesintisi, İş Sürecinin Gerçekleşmemesi	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Okul Yönetimi	İşletim sistemi güncelleştirmelerinin otomatik ya da periyodik olarak bilişim araçlarını yükleyecek şekilde ayarlanması.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000284	3	Bilgi Güvenliği	Korunmasız bellekler	Bilişim araçlarına izinsiz ve korumasız olan harici belleklerin takılması.	Bütünlük İhlali, Gizlilik İhlali, Hizmet Kesintisi, İş Sürecinin Gerçekleşmemesi, Maddi Kayıp, Veri Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	1-okul kurum çalışanları ve öğrencilerin kullandıkları harici belleklerin güvenli hale getirilmesini sağlamak. 2-Harici belleklerin güvenli hale getirilmesi için yapılması gerekenler konusunda öğrenci ve çalışanların eğitimi. 3-Harici belleklerin bilgisayarlara izinsiz takılmasının yasak olduğunu belirten uyarıcı yazıların asılması. 4-Bilişim araçları kullanım talimatı oluşturulması ve ilgili yerlere asılması.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000285	4	Bilgi Güvenliği	Lisanssız kullanım	Bilişim araçlarında lisanssız işletim sistemi, yazılım veya program kullanmak.	Veri Kaybı, Hizmet Kesintisi	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	Okulun bilişim araçlarında kullanılan işletim sistemi, bütün yazılım ve programlarının lisanslı kullanılması.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	25.04.2027
753873BRK00000286	3	Bilgi Güvenliği	Şifreyi Korumamak	Bilgisayarda kullanılan şifrelerin başkaları ile paylaşılması, kullandığı bilişim araçlarına kayıt edilerek otomatik olarak kullanılmasını sağlamak.	Bütünlük İhlali, Maddi Kayıp, Veri Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	1-Bilişim araçlarında kullanılan şifrelerin başkaları ile paylaşılmaması. 2-Şifrelerin kesinlikle bilişim araçlarına kaydedilmemesi. 3-Şifre güvenliği konusunda eğitim verilmesi.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000287	3	Bilgi Güvenliği	Yanlış ve Eksik Veri Girişi	Kurumsal olarak kullanılan programlara işlenmesi istenen verilerin yanlış ve eksik girilmesi.	Bütünlük İhlali, İş Sürecinin Gerçekleşmemesi, Maddi Kayıp	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	Kurumsal programların kullanımı ve veri işleme konusunda eğitim verilmesi.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000288	3	Bilgi Güvenliği	Yetersiz güvenlik eğitimleri	Bilişim araçları, internet ve sosyal ağların kullanımında güvenlik konusunda yeterli eğitimin olmaması.	Bütünlük İhlali, İş Sürecinin Gerçekleşmemesi, Hizmet Kesintisi, Maddi Kayıp, Veri Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	Bilişim araçları, internet ve sosyal ağların kullanımında güvenlik konusunda okul çalışanlarının ve öğrencilerin yeterli düzeyde eğitimlerinin yapılması.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000289	4	Bilgi Güvenliği	Yetkilendirilmemiş programlar	Bilişim araçlarına yetkilendirilmemiş ya da izin verilmeyen programları kurmak ve kullanmak.	Bütünlük İhlali, Maddi Kayıp, Veri Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	1-Okulda kullanılan bilişim araçlarına kesinlikle yetkilendirilmemiş veya izin verilmeyen programların kullanılmaması. 2-Okulda kullanılan bilişim araçlarının düzenli olarak kontrolünün yapılması.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	10.08.2025
753873BRK00000290	3	Elektrik Odası	Elektrik Tesisatı	Elektrik tesisatının eski ve yıpranmış olması.	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yaralanma, Yangın, Yanık	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	Okul İşvereni	Elektrik tesisatının komple elden geçirilerek eski yıpranmış ve hatalı tesis edilmiş unsurların ortadan kaldırılması gerekmektedir.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	31.12.2024
753873BRK00000292	9	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Çalışma ortamları	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenlerdir. İşveren işyerinde çalışanların karşılaşabileceği tehlikelere karşı öncelikle toplu ve kişisel önlemleri aldirmekle yükümlüdür.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2027

753873BRK00000293	7	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Servis Araçlarının Dezenfekte yapılmaması	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Güçü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	Okul İdaresi	Servis araçları (1:10-100'lük Çamaşır suyu) ile dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon işlemi hariç, günlük olarak araç içlerinde temas edilen yerlerin silinmesi sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK00000294	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Biyolojik risklerle ilgili acil durum planı eksikliği	Biyolojik Riskler,Hastalık, İş Güçü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	1. Covid 19 Biyolojik risklere ilgili acil durum planı hazırlanmış olmalı, Acil durum ekipleri güncellenmelidir. 2. Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmaları sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK00000295	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Biyolojik risklerle ilgili risk değerlendirme raporu eksikliği	Biyolojik Riskler,Hastalık, İş Güçü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	COVID-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek risk değerlendirmesinin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK00000296	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Özel risk gruplarının çalışmaya devam etmesi	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Güçü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Kronik hastalıkları bulunanlar, gebe çalışanlar, 65 yaş üstü çalışanların mümkünse evden çalışması sağlanmalı, mümkün değilse çalışmasına izin verilmemelidir. Çalışanlar bilgilendirilmelidir. Güncel çalışma şartları takip edilmeli, değişen koşullara göre revize edilmeye devam edilmelidir.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK00000297	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Temel hijyen bilgisi eksiklikleri	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Güçü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirilmeli, öksürük ve hapşırma görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılmalıdır	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK00000298	7	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Çalışanlarda kişisel hijyen eksikliği	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Güçü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	Okul İdaresi	1. Çalışanlar kişisel hijyen kuralları hakkında bilgilendirilmeli, eller temaslardan sonra ve belirli aralıklarla su ve sabunla en az 20 sn. yıkanmalıdır. 2. Çalışanlar iş kıyafetlerin hijyenine dikkat etmeli. Kıyafetlerin her gün en az 60 derecede yıkaması, iş giysilerinin ve koruyucu ekipmanların çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılması sağlanmalı ve havalandırılması konusunda bilgilendirilmelidirler 3. İşyerlerinde yetkili kişi tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları artırılmalıdır. 4. Sakal, bıyık üzerindedir virüsün tutulma ihtimali dahilinde mümkünse çalışanların sık sık tıraş olmaları konu ile ilgili olarak gerekli uyarının	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2027
753873BRK00000299	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Corona virüsün sebep olduğu belirtilerle ilgili bilgi eksikliği	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Güçü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	yapılması sağlanmalıdır. 5. Çalışanların tırnak temizliğine dikkat etmeleri ve düzenli olarak tırnak bakımlarını yapmaları konusunda uyarılmalıdır. Corona virüsün sebep olduğu belirtilerle ilgili bilgi eksikliği giderilmelidir.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK00000300	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Çalışma alanlarında dezenfektan eksikliği	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Güçü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Çalışma alanlarında dezenfektan eksikliği giderilmelidir.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026

753873BRK00000301	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Çalışanlarda maske eksikliği	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	1. Çalışanlara ağızdan ve burundan çıkacak zerrecikleri önleyecek yapıda standartlara uygun maske teslim edilmeli, maskeler tek kullanımlık olmalıdır. 2. Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir. Konu ilke ilgili olarak gerekli bilgilendirmenin yapılması sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2027
753873BRK00000302	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Sosyal mesafelerin korunmaması	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	1. İşyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak için uygun bir çalışma modeli geliştirilmeli, çalışanlar arasında 1,5-2 metre olacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2027
753873BRK00000303	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Havalandırma eksikliği	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Hava değişimi ihtiyacı çalışma şartları ve bölümlere göre değişse de salgın hastalıkların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan hava sirkülasyonunun cereyana kapılmayacak şekilde (hasta etmeyecek) belirli aralıklarla sürekli temiz hava girecek şekilde yapılması sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK00000304	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Temizlik işleri	Biyolojik Riskler,Hastalık, İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Ortak kullanım alanlarında kişisel hijyenin sağlanması için temizlik düzenli olarak yapılmalı, kayıt altına alınmalı ve yeterli temizlik malzemeleri (sabun, tuvalet kağıdı, dezenfektan vb.) sağlanmalı ve belirlenen periyotlarda düzenli olarak temin edilmelidir. Çalışanlar çalışma ortamına girmeden ve çalışma sırasında sık sık bol su ve sabunla yıkamalıdır. Su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme soyunma odaları, kapı turnike gibi ortak kullanım	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2027
753873BRK00000305	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Seyahat eden personel	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	alanlarında hijyen şartlarına uyulmalıdır. Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmeli, mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir. Pandemi yaşanan yerleşim yerlerinden seyehatten gelen çalışanların 14 günlük karantina süresi kadar evinden çıkmaması sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK00000306	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Ateşi olan kişinin belirlenememesi	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların işyeri hekimine yönlendirilmesi sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2027

753873BRK0000307	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Hijyen için gerekli malzemelerin bulunmaması	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Maske, Eldiven, Gözlük, Siperlik, Tulum, Çamaşır suyu, Alkol, Kolonya, El dezenfektanı, Ventiltsiz maske çalışanlara yetecek şekilde tedarik edilmeli ve kullanımının sık sık denetlenmesi sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK0000308	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Kuruma dışarıdan gelen ve hizmet veren kişilerin takip edilmemesi, KKD verilmemesi	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Yeterli sayıda maske, el dezenfektan ürünleri ve eldiven temini sürekli sağlanmalıdır. Ateş ölçüm sonucunun uygunluğu vb. kriterlere göre içeriye alınmaları sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2027
753873BRK0000309	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Sebil, çay makinelerinin ortak kullanımı	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinelerinin mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK0000310	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Psikolojik etkilene	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Personelin motivasyonunu artırıcı aktivasyonlar yapılmalı ve yakından takip edilmelidir.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2027
753873BRK0000311	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Çalışanların işyerine geliş gidişlerini toplu taşıma aracı ile yapmaları	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Çalışanların işyerine gidişlerini ZORUNLU OLARAK toplu taşıma aracı ile yapmaları durumunda gerekli tedbirleri sağlanarak seyahat etmeleri konusunda bilgilendirilmelidir. Seyahat süresince araç içerisinde Şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları sağlanmalıdır. Servisler dezenfeksiyon işlemlerini sık ve daha etkili şekilde yaparak temizliklerine, dezenfeksiyonlarına dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Araç girişlerine el dezenfektanları konulması sağlanmalıdır. Dezenfeksiyon işlemi hariç, günlük olarak servis içlerinde temas edilen yerlerin uygun kimyasallarla vardiya dağıtımlarından sonra silinmesi sağlanmalıdır. Dezenfeksiyon işleminin devamlılığını koruyabilmesi adına firma tarafından verilen temizlik talimatlarına uyum gösterilmeli; yine firma tarafından önerilen belirli periyotlarla tüm servisler için bu işlemin tekrar ettirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Servis araçlarında taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2026
753873BRK0000312	6	Kazalar/ Hastalıklar	Pandemi	Çalışma ortamında tek kullanımlık maske ve eldiven atıklarının oluşması	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	Okul İdaresi	Çalışma ortamında tek kullanımlık maske ve eldiven atıklarının, korunaklı ayrı bir yerde muhafaza edilmesi, imkanlar çerçevesinde imha edilmesi sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30.04.2027
753873BRK0000313	5	Bahçe	Temizlik	Velilerin, Misafirlerin, Hafta sonu mahalle çocuklarının bahçede kontrolsüz davranışları	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Temizlik Personeli	Mesafe Kurallarına uyulmalıdır. Okula küçük gruplar halinde ve veli ve misafir davet edilmelidir.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18.09.2026
753873BRK0000314	4	Çok Amaçlı Salon	Temizlik	Kantinle aynı alanda olup sürekli Öğrenci, Öğretmen hareketinin olması	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Temizlik Personeli	Kantin veya salon giriş kapısının farlı olması, her tenefüsten sonra dezenfekte edilip temizlenmesi.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2027
753873BRK0000315	4	Danışma/ Giriş ve Kontrol Kulübesi	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Güvenlik	Ziyaretçi ve misafirlerin ateşinin ölçülmesi, maske kontrolü, kayıt altına alınması	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	25.12.2024

753873BRK00000316	5	Derslik	Temizlik	Öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uymamaları, Ortak kullanılan alanların anında dezenfekte edilememesi.	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Öğretmenler, Temizlik Personeli	Sınıfta uyarıcı levha asılması, ortak kullanılan alanların anında dezenfekte edilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin ellerini anında temizlemesi.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2027
753873BRK00000317	5	İdari Oda	Temizlik	Misafir ve velilerin alanlara girip enfeksiyon bulaştırması	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Temizlik Personeli	Misafir geldikten sonra temizlik ve dezenfekte edilmesi	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2027
753873BRK00000318	5	Kantin-Kafeter ya	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Temizlik Personeli	Her tenefüsten sonra temizlenmesi, temas edilecek veya edilebilecek alanların dezenfekte edilmesi	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2027
753873BRK00000319	5	Kapalı Teneffüs Alanı	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Temizlik Personeli	Mesafe Kurallarına uyulması, Afiş ve uyarı levhalarının asılması, öğrencilere bilgilendirme yapılması, her tenefüsten sonra temizlenmesi.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2027
753873BRK00000320	5	Koridor	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Temizlik Personeli	Uyarıcı levhalar asılması, her tenefüs sonrası temizlik yapılması	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2027
753873BRK00000321	5	Merdivenler	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma, çıkış ve giriş yönlerine uymamaları	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Öğretmenler, Temizlik Personeli	Öğretmen ve öğrenciler bilgilendirilmeli, mümkün olduğunca korkuluklar tutulmamalı, yön işaretleri dikkat çekici olmalı,	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2027
753873BRK00000322	5	Mescid / Uygulama Mescidi	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Öğretmenler, Temizlik Personeli	Her giriş ve çıkışlarda havalandırılmalı, herkes seccadesini ayrı kullanmalı, giriş ve çıkışlarda dezenfektan kullanılmalı	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2026
753873BRK00000323	5	Müdür Odası	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Temizlik Personeli	Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı, maske ve dezenfektan bulundurulmalı, sürekli doğal havalandırma yapılmalı.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2026
753873BRK00000324	5	Müdür Yardımcısı Odası	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Temizlik Personeli	Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı, maske ve dezenfektan bulundurulmalı, sürekli doğal havalandırma yapılmalı.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2026
753873BRK00000325	5	Okul Aile Birliği Odası	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Temizlik Personeli	Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı, maske ve dezenfektan bulundurulmalı, sürekli doğal havalandırma yapılmalı. Her kullanımdan sonra genel temizlik yapılmalı.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2026
753873BRK00000326	5	Öğrenci Tuvaletleri	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Temizlik Personeli	Uyarıcı levhalar, Afişler asılmalı, kağıt havlu bulundurmak, sosyal mesafe kurallarını uyarak kullanmak, doğal havalandırması sürekli olmalı. pedallı çöp kovası olmalı.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2026
753873BRK00000327	5	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Öğretmenler, Temizlik Personeli	Uyarıcı levhalar, Afişler asılmalı, kağıt havlu bulundurmak, sosyal mesafe kurallarını uyarak kullanmak, doğal havalandırması sürekli olmalı. pedallı çöp kovası olmalı.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2026
753873BRK00000328	5	Rehberlik Servisi Odası	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Öğretmenler, Temizlik Personeli	Doğal havalandırma, sosyal mesafe, dezenfektan kullanımı.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2026

753873BRK00000329	5	Ana Sınıfı / Uygulama Sınıfı	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Okul Müdürü, Öğretmenler, Temizlik Personeli	Doğal havalandırma, sosyal mesafe, dezenfektan kullanımı, galoş kullanımı, kontrollü giriş ve çıkışlar, temizlik kontrolü.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	31.12.2026
753873BRK00000330	3	Çok Amaçlı Salon	Zemin	Temizlik yapılırken ıslak zemin oluşumu, kayma	Kayma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Müdürü, Temizlik Personeli	Mümkün olduğunca trafiğin az olduğu zamanlarda temizlik yapmak. Uyarı işaretlerini belirli yerlere koymak.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000331	3	Giriş Holleri	Zemin	Temizlik yapılırken ıslak zemin oluşumu, kayma	Kayma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Müdürü, Temizlik Personeli	Mümkün olduğunca trafiğin az olduğu zamanlarda temizlik yapmak. Uyarı işaretlerini belirli yerlere koymak.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000332	3	Koridor	Zemin	Temizlik yapılırken ıslak zemin oluşumu, kayma	Kayma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Müdürü, Temizlik Personeli	Mümkün olduğunca trafiğin az olduğu zamanlarda temizlik yapmak. Uyarı işaretlerini belirli yerlere koymak.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	10.08.2025
753873BRK00000334	1	Kantin-Kafeterya	Aydınlatma	Aydınlatma Armatürlerinin olmaması	Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kantin Çalışanları	Camın kırılarak gıdaya bulaşma riskini kontrol altına almak için, depo, üretim, hazırlık alanlarında bulunan sinek tutucu lambaları da dahil tüm ışık kaynaklarında bulunan camlar, kırılmaya karşı koruma altına alınması periyodik olarak temizlik yapılması.	İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği	06.01.2025
753873BRK00000335	1	Kantin-Kafeterya	Acil Durum Organizasyonu	Acil Çıkış Levhalarının Bulunmaması.	Ölüm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Acil durumlar için acil kaçış güzergahı gösteren Acil Çıkış Levhalarının (Fosforlu) Görünür Yerde Bulunması.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.01.2025
753873BRK00000336	1	Kantin-Kafeterya	Elektrik Tesisatı	Elektrik tesisatında olabilecek kaçaklardan dolayı elektrik çarpması	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Panoda kaçak akım rölesi bulunması, Kaçak akım rölesinin çalışırılığının test edilmesi bakımlarının yapılması	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	06.01.2025
753873BRK00000337	1	Kantin-Kafeterya	Elektrik Tesisatı	Açıkta bulunan kablolar	Elektrik çarpması, Yangın	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Kabloları fiziksel etkenlerden korumak için kablo koruyucuların muhafaza içerisinde olması periyodik kontrollerin yapılması, deforme olmuş olanların değiştirilmesi.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	06.01.2025
753873BRK00000338	1	Kantin-Kafeterya	Baca	Aspiratörlerin bakımlarının yapılmaması	Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kantin Çalışanları	Tutuşma yada dumanın geri tepmesi tehlikesi barındıran Aspiratör ve bacalar (is, Kurum, vb. birikmeler için) düzenli olarak temizlenmesi çalışanlara eğitim verilmesi.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	06.01.2025
753873BRK00000339	1	Kantin-Kafeterya	Temizlik	Bulaşıcı hastalıklar	Enfeksiyon riski, Hastalık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kantin Çalışanları	Çalışanlara Eldiven bone ve gerekli olan ve diğer koruyucu giysiler kullanılması, Çalışanların tırnaklarının kısa kesilmiş ve temiz olması, sakalsız olması ellerde yara ve kesik bulunmaması, eğer varsa su geçirmez bandaj ile iyice kapatılmış olması. Uzun kollu iş elbisesi giymesi yada tek kullanımlık kolluk takarak çalışması, bu alanlara girmeden ve gıda ile temas etmeden önce personel, iyi hijyen uygulamaları çerçevesinde ellerini usulüne uygun bir biçimde yıkaması ve dezenfekte etmesi.	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	06.01.2025
753873BRK00000340	1	Kantin-Kafeterya	Yangın Tüpü	Yangın söndürücülerin önünde malzeme bulunması	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Yangın Söndürücü cihazların önüne malzeme konulmaması, her zaman ulaşılabilir konumda bulunması, çalışanlara konu ile ilgili bilgi verilmesi.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	06.01.2025
753873BRK00000341	1	Kantin-Kafeterya	Elektrik Tesisatı	Elektrik panolarının önünde yalıtkan kauçuk olmaması nedeniyle elektrik çarpması	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Elektrik panosunda yetkili personelin çalışma sırasında zeminde yalıtkan (izole) paspas bulundurulması.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	06.01.2025
753873BRK00000342	1	Kantin-Kafeterya	Yangın Tüpü	Yangın söndürücülerin periyodik bakımlarının yapılmaması	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Yangın söndürücü cihazların basınçların her ay kontrol edilmesi, yıllık periyodik bakımlarının yapılması.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	06.01.2025

753873BRK00000343	1	Kantin-Kafeterya	Temizlik	Hijyenik olmayan ortam.	Enfeksiyon riski, Salgın hastalık	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	8	Kantin Çalışanları	İşyeri girişine dezenfeksiyonu sağlayacak ayak paspası bulunması. Temiz ve kirli galoşların ayrı ayrı konulduğu sepetlerin bulunması, gıda üretim ve hazırlık alanlarına girişte el dezenfektanları bulundurulması, el temizliği için tasarlanmış yeterli sayıda ve donanımda lavabo bulundurulması, gıda yıkama bölümleri ile el yıkama bölümlerinin ayrı olması	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	06.01.2025
753873BRK00000344	1	Kantin-Kafeterya	Yangın Tüpü	Seyyar yangın söndürücülerin zeminde bulunması.	Maddi kayıp, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Taşınabilir söndürme cihazlarının duvara bağlantı asma halkası, duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde zeminden yüksekliği 90 cm geçmeyecek şekilde montaj yapılması.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	06.01.2025
753873BRK00000345	1	Kantin-Kafeterya	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Yangın söndürücülerin bilgi levhalarının olmaması	Yangın, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Yangın söndürme cihazlarının yerlerini gösterir bilgi tabelaları (Fosforlu) asılması. Çalışanlara konu ile ilgili bilgi verilmesi.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	06.01.2025
753873BRK00000346	1	Kantin-Kafeterya	Elektrik Kabloları	Kullanılan Kabloların uygun Nitelikte Olmaması	Elektrik çarpması	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Topraklama ölçüm ve kontrolünün her yıl yetkili kuruluşlara yaptırılması. Elektrikli Ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmesi. Bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmesi, takılıp düşmeye karşı kabloların sabitlenmesi, kabloların periyodik bakımının yapılması, özelliğini kaybetmiş kabloları izolasyon yapılmaması, derhal yenileri ile değiştirilmesi, Elektrikli ekipmanlar su ve kimyasal içerikli ürünlerden uzakta saklanması ve kuru elle kullanılması, Fişlerin prizde uzun süre bırakılmaması.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	11.01.2025
753873BRK00000347	1	Kantin-Kafeterya	Ecza Dolabı	Ecza dolabının olmaması	Acil Müdahale Güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kantin Çalışanları	Ecza dolabı bulunması, Eksik malzemeler belirlenip tamamlanması, dolabın içindeki malzeme listesi dolabın üzerine asılması ve malzeme kontrolünün periyodik olarak yapılması.	İlkyardım Yönetmeliği	11.01.2025
753873BRK00000348	1	Kantin-Kafeterya	Acil Durum Organizasyonu	Olası acil durumlarda yapılacaklar ile ilgili bir planın olmaması	Ölüm,Uzuv kaybı, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kantin Çalışanları	Acil Durumlarla ilgili planlar hazırlanması, yangın tüpü dolabı ilkyardım dolabı vs ilişkin noktaların planlar üzerinde gösterilmesi, Acil durum eylem planları, Acil durum talimatları ve Acil durum sorumlusu belirlenmesi ve tüm çalışanların ve ziyaretçilerin görebilecekleri şekilde duyurulması, Acil durum ile ilgili çalışanlara eğitim verilmesi, Acil durumlarda iletişime geçilerek telefon numaraları (Yangın, Ambulans, Polis ve gaz kaçağı) işyeri girişinde görünür bir yere asılması.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	11.01.2025
753873BRK00000349	1	Kantin-Kafeterya	Tertip-Düzen	Elbise dolaplarının bulunmaması	İş gücü Kaybı	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kantin Çalışanları	Elbise dolaplarının iki bölmeli olması bu sayede günlük kıyafetler ile iş kıyafetleri ayrı ayrı dolaplara konulması.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	11.01.2025
753873BRK00000350	1	Kantin-Kafeterya	Zemin	Kayma ve düşmeye elverişli olması	Düşme,Kayma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kantin Çalışanları	Zeminde kaymaz paspasın bulunması, Deforme olanların değiştirilmesi, Zeminde kirli suların, yiyecek kırıntılarının kolay tahliyesini sağlayan gider bulunması.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	11.01.2025
753873BRK00000351	1	Kantin-Kafeterya	Gıda	Et Ürünleri kesim tahtaları	Hastalık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Kantin Çalışanları	Et ve diğer gıdaların (Ekmek vs) kesiminde kullanılan tahtalar farklı renklerde tanımlanmış olması, kesim tahtalarının ayrı ayrı yıkanması ve bu konuda mutfak personeline eğitim verilmesi, tahtalar belirli periyotlarda bilenerak temizlenmesi.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	11.01.2025

753873BRK00000352	1	Kantin-Kafeterya	Kesici Alet	Kesilme	EI Kesilmesi, Kesik	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Kantin Çalışanları	Kesici ve delici nitelikteki alet ve ekipmanların açıkta bulundurulmaması, koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi, paslanmış veya kesici yüzeyler zarar görmüş alet/ekipmanlar yenileri ile değiştirilmesi.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	11.01.2025
753873BRK00000353	1	Kantin-Kafeterya	Elektrik Panosu	Elektrik panolarına herkesin müdahale etmesi	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Kantin Çalışanları	Elektrik panoları üzerinde uyarı levhası bulunması, Pano üzerindeki şalterlerin nerelere ait olduğu etiketlerle vs belirlenmesi.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	11.01.2025
753873BRK00000354	1	Kantin-Kafeterya	Temizlik	Yüzey Dezenfektasyonları	Ciltte Tahriş, Nefes alma güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Kantin Çalışanları	Gıda sanayine uygun, Sağlık bakanlığınca izin verilmiş deterjan, kimyasal ve dezenfektanlar kullanılması, Temizlikte kullanılan temizlik maddeleri ve dezenfektanlar, gıda maddelerinin bulunduğu alanların dışında, uygun kapalı ve kilitli yerlerde muhafaza edilmesi, kesinlikle koruyucu eldiven ve maske kullanılması ve yüzey dezenfektasyonu orijinal kap ve etiketi değiştirilmemesi, temizlik amaçlı kullanılan bezlerin dezenfektasyonunun sağlanması, mümkünse tek kullanımlık bezlerin kullanılması.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	12.01.2025
753873BRK00000355	1	Kantin-Kafeterya	Uygun Olmayan Duruş ve Çalışma Şekilleri	Uzun Süre Aynı Pozisyonda çalışma	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Kantin Çalışanları	Çalışma sırasında uygun aralıklar ile ara verilmesi ve basit egzersizler yapılması, çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilmesi.	Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik	12.01.2025
753873BRK00000356	1	Kantin-Kafeterya	İstenmeyen İnsan Davranışları	Maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar.(Tehdit, hakaret)	Ruhsal sıkıntı, Öfke	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Kantin Çalışanları	Bu tür olaylar karşısında çalışanlar müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene haber vermesi, çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılması, çalışanlara gerektiğinde psikolojik destek sağlanması, Sosyal Organizasyonlar düzenlenmesi.	İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik	12.01.2025
753873BRK00000357	1	Kantin-Kafeterya	Gıda	Çiğ et ürünlerine temas	Hastalık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Kantin Çalışanları	Eldiven kullanılması, Personele bu konuda eğitim verilmesi.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	12.01.2025
753873BRK00000358	1	Kantin-Kafeterya	Ortam Sıcaklığı	Termal Konfor	Isı Stresleri, Isı Yorgunlukları	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Kantin Çalışanları	Ortam sıcaklığı 20-24 C derece arasında olacak şekilde ayarlanması, İşyeri ortamının iyi havalandırılmasının sağlanması günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılmasının sağlanması, işyeri içerisindeki sıcaklık , nem ve koku, rahatsızlık vermeyecek şekilde tutulması.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	12.01.2025
753873BRK00000359	1	Derslik	Acil Durum Aydınlatması	Acil durum aydınlatmasının bulunmaması.	Çarpma, Ezilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul İdaresi, Öğretmenler	Uzman kişilerce+K9.K27e standarda uygun acil durum aydınlatmasının oluşturulması gerekiyor.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	18.07.2027
753873BRK00000360	1	Derslik	Ortam Sıcaklığı	Anasınıfı 1 ve 3 nolu dersliklerde ısınmanın yetersiz olması.	Isı Stresleri, İsteksizlik, Üşüme	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	Okul Yönetimi	Isınmanın yetersiz olduğu 1 ve 3 nolu dersliklere ek radyatör takılması veya ısı gücünün artırılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK00000361	1	Derslik	Prizler	Anasınflarında bulunan prizlerin korumasız olması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Okul Yönetimi	Sınıflarda bulunan prizler uzman kişilerce korumalı olanlarla değiştirilmesi gerekiyor.Anasınıfındaki prizler korumalı hale getirildi.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	27.07.2027

753873BRK0000362	1	Derslik	Dolap	Anasınıflarında bulunan bazı dolapların herhangi bir deprem veya sarsıntıya karşı duvara sabitlenmemiş olması.	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	Okul Yönetimi	Sınıflarda bulunan duvara sabitlenmemiş dolaplar herhangi bir deprem ve sarsıntıya karşı duvara sabitlenmesi gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000363	1	Derslik	Elektrik Kabloları	Anasınıflarında bulunan uzatma kablolarının görünür şekilde ortada bulunması	Takılıp Düşme, Yangın	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Kabloların uygun şekilde koruyucu oluşturularak kapalı bir hat içinden gitmesi sağlanmalı.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	27.07.2027
753873BRK0000364	1	Koridor	Elektrik Tesisatı	Anasınıfı Elektrik tesisatı pano iç kapağının bulunmaması.	Maddi kayıp, Parlama, Yangın, Yanık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	Elektrik panosu iç kapağının uzman kişilerce standarda uygun oluşturulması gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	27.07.2027
753873BRK0000365	1	Koridor	Elektrik Tesisatı	Anasınıfı Elektrik tesisatı pano kapağının kilitli olmaması.	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yangın, Yanık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	Elektrik tesisatı pano kapağının uzman kişilerce kilitli hale getirilmesi gerekiyor.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	27.07.2027
753873BRK0000366	1	Derslik	Kapı	Anasınıfı kapılarının içeriye açılıyor olması.	Ayak sıkışması, Çarpma, El sıkışması, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Sınıf kapılarının giriş ve çıkışların güvenli olması için dışa açılıyor olması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000367	1	Derslik	Sivri Köşeler	Anasınıflarında bulunan kolon köşeleri, radyatör gibi nesnelerin darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanmamış olması.	Batma, Çarpma, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Kolon köşeler, radyatör gibi nesneler darbe emici izolasyon maddesi ile kaplanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000368	1	Derslik	Havalandırma	Ana sınıfı üç nolu derslikte havalandırmanın yetersiz olması.	Ruhsal Problem, Stres	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi	Havalandırmanın yetersiz olduğu tuvalet kısmına daha büyük ve sağlıklı bir havalandırma açılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000369	1	Derslik	Zemin	Anasınıfı zeminin düşmeye ve kaymaya neden olan bir malzemeden yapılmış olması.	Düşme, Kayma, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Yönetimi	Zeminin kaymayı ve düşmeyi önleyen bir malzeme kullanılarak yapılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000370	1	Koridor	Tertip-Düzen	Ana sınıfı iki nolu sınıf giriş kapısının önünde bulunan merdivenin tehlikeli olması.	Düşme, Kayma, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Giriş kapısının önündeki merdiven eğim yapılarak güvenliğin sağlanması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000371	1	Oyun Parkı	Salıncak Zinciri	Salıncak zincirinin kopma riskinin bulunması.	Kopma, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Salıncak zinciri görevli personel tarafından belirli aralıklarla kontrol edilip bakımının yapılması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000372	1	Genel	Okul gezileri	Okul öğrencilerinin onay alınmadan ve gezi planı yapılmadan okul dışı aktivitelere götürülmesi.	Trafik Kazası, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	1-Okul dışı aktiviteler öncesinde yetkili mercilerden gerekli onayların alınması. 2-Okul dışı aktiviteler öncesi gezi planı hazırlanarak onaylatılması.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000373	1	Genel	Okul gezileri	Okul gezilerinde öğrenci taşıma standartlarına uygun olmayan araçların kullanılması	Trafik Kazası, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Okul Yönetimi	Okul gezilerinde öğrenci taşıma standartlarına uygun olan araçların kullanılması.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000374	1	Genel	Okul gezileri	Okul gezilerinde araç şoförlerinin dikkatsiz araç kullanması.	Trafik Kazası, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Öğrencileri geziye götüren araç şoförlerine eğitim verilmesi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK0000375	1	Genel	Okul gezileri	Öğrencilerin yetkisiz araçlarla geziye götürülmesi.	Trafik Kazası, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Öğrencilerin okul gezilerine yetki belgeli servislerle gönderilmesi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027

753873BRK00000376	1	Genel	Bakım Onarım	Bakım onarım çalışmalarında sigortasız kişilerin çalıştırılması.	Cisim Fırlaması, Elektrik Çarpması, UzuV kaybı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	1-Okulda hizmet alımı yada başka ücretli çalışmaların sigortasının ödenmesi. 2-Okulda kesinlikle sigortasız kişilerin çalışmasına izin verilmemelidir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	27.07.2027
753873BRK00000377	1	Genel	Bakım Onarım	Bakım onarım çalışmalarında yetkisiz kişilerin çalıştırılması.	Cisim Fırlaması, Elektrik Çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Sakatlanma, Yangın, Yanık, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	Okul Yönetimi	Her türlü bakım onarım çalışmalarında yetki belgeli kişilerin ya da servis elemanlarının çalıştırılması gerekmektedir.	4857 Sayılı İş Kanunu	27.07.2026
753873BRK00000378	1	Derslik	Temizlik	Enfeksiyon Bulaştırma	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	Doğal havalandırma, sosyal mesafe, dezenfektan kullanımı, galoş kullanımı. kontrollü giriş ve çıkışlar, temizlik kontrolü.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	27.07.2027
753873BRK00000379	1	Oyun Parkı	Böcek-Haşere	Park alanının böcek ve haşareler için düzenli olarak ilaçlanmaması.	Enfeksiyon hasatalıkları, Salgın hastalık, Virüsler	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Yönetimi	Park alanının sağlık şartlarına uygun olacak şekilde düzenli olarak ilaçlanması gerekiyor	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	27.07.2027
753873BRK00000380	1	Oyun Parkı	Korkuluklar	Oyun parkı girişindeki demir parmaklıklarla çevrili kapının bulunması.	Devrilme, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul Yönetimi	Demir parmaklıklarla çevrili kapının tırmanma ve üzerine çıkılma riskinin azaltılması için düz ve güvenilir bir kapı oluşturulması gerekiyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK00000381	1	Personel	Hasta öğrenciler-çocuklar	Hasta öğrencilerin velileri tarafından tedavisi yapılmadan okula gönderilmesi.	Salgın Hastalık, Konsan trasyon Eksikliği	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	1-Hasta olarak okula gelen öğrencilerin velilerinin bilgilendirilerek çocuğun tedavisini yaptırmasının sağlanması, 2-Veisi ile iletişime geçilemeyen öğrencilerin ambulans çağrılarak hastaneye sevk edilip tedavisinin yapılması.	İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	27.07.2027
753873BRK00000382	1	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	Okul çalışanları ve öğrencilerin el yıkama alışkanlıklarındaki yetersizlikler.	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	Okul çalışanları ve öğrencilere doğru el yıkama alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitim verilmesi.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	27.07.2027
753873BRK00000383	1	Personel	İşe giriş muayenelerinin olmaması	Okulda çalışanların işe giriş sağlık muayenelerini yapacak işyeri hekiminin bulunmaması.	Hastalık, İş gücü kaybı, Para Cezası	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Okul Yönetimi	Okulda çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapacak işyeri hekiminin görevlendirilmesi.	6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları	27.07.2027
753873BRK00000384	1	Kazalar/Hastalıklar	Bildirim Yapmama	Meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarını süresi içerisinde SGK, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmemek.	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	1- Meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içerisinde SGK ya bildirmek, 2- İş kazası meydana geldiğinde kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum ve kuruluşlara haber vermek, 3- Çalışanlara eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.	5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	27.07.2027
753873BRK00000385	1	Kazalar/Hastalıklar	Bildirim Yapmama	Meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda; çalışanların, işveren, iş veren vekilini veya işyeri hekimini bilgilendirmemek.	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Yönetimi	İş kazası ve meslek hastalıkları konusunda çalışanlara eğitimler verilmesi.	5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	27.07.2027

RİSK ANALİZ EKİBİ	ADI VE SOYADI	İMZA	RİSK ANALİZ EKİBİ	ADI VE SOYADI	İMZA
İşveren Vekili	Sezgin ATEŞ		Destek Elemanı	Erdal BAYRAKTAR	

İş Güvenliği Uzmanı	Nejdet DEMİR		Bilgi Sahibi Çalışan	Rukiye İNCE ÇELENK	
İşyeri Hekimi			Bilgi Sahibi Çalışan	Selami ULUGÖL	
Sivil Savunma	Cevat ŞAHİN		Bilgi Sahibi Çalışan	Yıldız ORAL	
Çalışan Temsilcisi	Hasan ALTUNTAŞ		Bilgi Sahibi Çalışan	Temel TEKİN	
Destek Elemanı	Ali AYDEMİR				

Hasan TOMAKİN
Okul Müdürü (İşveren)